

# Bevaringsværdige bygninger

I dette bilag oplistes de bevaringsværdige bygninger i Fredensborg Kommune.

Retningslinjer, redegørelse og kriterierne for udpegning af bevaringsværdige bygninger er beskrevet i afsnittet Kulturhistorie i Kommuneplan 2021.

De bevaringsværdige bygninger er på de følgende sider oplistet i alfabetisk rækkefølge efter vejnavn. Her fremgår det også, hvilken SAVE-værdi hver enkelt bygning har.

Det er kun bygninger, som i SAVE-registreringen har fået SAVE-værdi 1-4, der udpeges som bevaringsværdige.

Løbende opdateringer vil fremgå af kommunens webkort, som giver overblik over alle de SAVE-registrerede bygninger. Det findes på [www.fredensborg.dk/borger/bolig-og-byggeri](http://www.fredensborg.dk/borger/bolig-og-byggeri)

Ejendoms nr.	Matrikel nr.	Vejnavn	Husnr.	Postnr.	Bygningsnr.	Opførelsesår	Bevaringsværdi	Beskrivelse
67	55c	Asminderødgade	31	3480	1	1900	4	Bevaringsværdien knytter sig primært til den markante placering på hjørnet som start på den ældste del af Asminderød.
67	55c	Asminderødgade	31	3480	2	1900	4	Interessant kulturhistorie.
69	41a	Asminderødgade	32	3480	1	1760	3	Fint hus med kulturhistorie.
71	40	Asminderødgade	34	3480	1	1744	4	Dominerende indgangsparti.
74	59	Asminderødgade	37	3480	1	1897	4	Typisk hus fra 1890'erne.
75	8dn	Asminderødgade	37A	3480	1	1940	3	Tidstypiske bungalow.
76	38	Asminderødgade	38	3480	1	1752	4	
81	7a	Asminderødgade	42A	3480	1	1921	4	Kulturhistorisk interessant med gård i byen, der ikke er flyttet ud, men ombygget i 1921, måske efter brand.
87	1a	Asminderødgade	48	3480	1	1900	2	Fin gammel bygning af gode materialer og gode detaljer.
87	1a	Asminderødgade	48	3480	3	1900	4	Bygningen er en af præstegårdens udlænger.
87	1a	Asminderødgade	48	3480	2	1900	3	Del af det samlede miljø omkring præstegården. Kulturhistorisk værdi som hestestald.
93	6ai	Asminderødgade	53	3480	1	1679	2	Bygningen bidrager til gademiljøet og stedets kulturhistoriske værdi.
95	71b	Asminderødgade	55	3480	1	1917	4	Skikkelig hus med gode materialer, vinduer kan overvejes med tyndere sprosser.
95	71b	Asminderødgade	55	3480	2	1917	3	Kulturhistorisk interessant og solid bygning.
96	2a	Asminderødgade	59	3480	1	1830	4	Kulturhistorisk interessant som gammel skole.
7466	10a	Avderødvej	1	2980	4	1902	4	Velproportioneret bygning, som bidrager til gårdanlæggets bebyggelsesmiljø.
7466	10a	Avderødvej	1	2980	3	1902	4	Velproportioneret bygning som bidrager til gårdanlæggets bebyggelsesmiljø.
7472	2g	Avderødvej	12	2980	1	1935	4	Bevaringsværdien knytter sig til den gode tilstand, placeringen ved Avderødvej samt bygningens kubiske form.
12617	1e	Avderødvej	15	2980	1	1907	4	Velproportioneret bygning, som har en kulturhistorisk fortællerværdi.
12618	1d	Avderødvej	17	2980	1	1912	3	Markant bygning, der har kulturhistorisk fortællerværdi.

7474	1a	Avderødvej	19	2980	1	1776	3	Velproportioneret hus med stor kulturhistorisk fortællerværdi.
7475	3s	Avderødvej	20	2980	4	1930	4	Bevaringsværdien knytter sig alene til at bygningen indgår i et større firelænget gårdanlæg.
7476	6b	Avderødvej	21	2980	1	1862	3	Velproportioneret hus der fremstår autentisk og bidrager til byens bebyggelsesmiljø og kulturhistoriske fortællerværdi.
7476	6b	Avderødvej	21	2980	3	1924	3	Længen er velproportioneret og autentisk og bidrager til gårdanlæggets bebyggelsesmiljø.
7477	3a	Avderødvej	22	2980	1	1830	4	Huset er velproportioneret og er til dels autentisk istandsat, og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
7477	3a	Avderødvej	22	2980	4	1830	4	Længen bidrager til gårdanlæggets bebyggelsesmiljø.
7477	3a	Avderødvej	22	2980	3	1830	4	Bidrager til gårdanlæggets bebyggelsesmiljø.
7477	3a	Avderødvej	22	2980	2	1830	4	Gårdanlæggets repræsentative længe ud mod vejen. Bidrager til bebyggelsesmiljøet.
7482	26b	Avderødvej	28	2980	1	1932	4	Bevaringsværdien knytter sig alene til husets placering ved Avderødvej, og dermed som en del af landsbymiljøet. Er i øvrigt kraftigt renoveret.
7483	12b	Avderødvej	29	2980	1	1778	4	Bygningen bidrager til byens bebyggelsesmiljø og kulturhistoriske fortællerværdi.
7484	26a	Avderødvej	30	2980	1	1900	4	Huset fremstår ombygget men bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
7485	15	Avderødvej	31	2980	1	1877	4	Huset er velproportioneret og bidrager til byens bebyggelsesmiljø og kulturhistoriske fortællerværdi.
7486	4a	Avderødvej	32A	2980	2	1939	4	Velproportioneret bygninger, der bidrager til gårdanlæggets bebyggelsesmiljø og kulturhistoriske fortællerværdi.
7486	4a	Avderødvej	32A	2980	1	1939	3	Huset er velproportioneret og autentisk istandsat, og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø og kulturhistoriske fortællerværdi.

7487	16	Avderødvej	33	2980	1	1778	4	Huset er velproportioneret og bidrager til det autentiske bebyggelsesmiljø omkring byens forte.
7494	5a	Avderødvej	43A	2980	1	1890	4	Huset er velproportioneret og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
7497	5p	Avderødvej	48	2980	1	1936	3	Karakteristisk bygning som bidrager til byen bebyggelsesmiljø og til byens og oplandets kulturhistoriske fortællerværdi.
7468	10b	Avderødvej	4A	2980	2	1900	4	Velproportioneret hus, som bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
7468	10b	Avderødvej	4B	2980	1	1920	4	Indgår som en del af det samlede landsbymiljø.
7502	18a	Avderødvej	59	2980	1	1882	4	Huset er velproportioneret og detaljerigt og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
7504	42	Avderødvej	61	2980	1	1792	4	Huser har en markant beliggenhed og bidrager til byens kulturhistoriske fortællerværdi.
7507	12a	Avlholmgårdsvej	6	2980	4	1905	4	Huset er del af meget velholdt harmonisk gårdanlæg.
7507	12a	Avlholmgårdsvej	6	2980	1	1870	4	Velproportioneret stuehus, restaureret med sans for byggeskik.
7507	12a	Avlholmgårdsvej	6	2980	3	1905	4	Meget velholdt gårdanlæg med gode detaljer.
7507	12a	Avlholmgårdsvej	6	2980	2	1905	4	Istandsatt avlslænge med gode proportioner.
7508	12c	Avlholmgårdsvej	8	2980	3	1850	4	Husets bevaringsværdi knytter sig til det bevarede gårdanlæg.
7508	12c	Avlholmgårdsvej	8	2980	1	1850	4	Velbevaret hus og anlæg, dog ringe tilstand.
188	33a	Bagerstræde	14A	3480	1	1790	4	Hus med særlig karakter, må have haft en særlig funktion.
182	30b	Bagerstræde	3	3480	1	1900	4	Stort markant hus med tegltag og fin rytme i facaden.
183	36	Bagerstræde	4	3480	1	1907	3	Betydningsfuld placering ved torvet. Bygningskrop bevaret.
184	35c	Bagerstræde	6	3480	1	1734	3	Velbevaret bindingsværkshus nænsomt renoveret.
5905	7ar	Bakkegårdsvej	404A	3050	1	1900	4	Velproportioneret hus der bidrager til stedets bebyggelsesmiljø og den kulturhistoriske fortællerværdi.
613	7av	Bakken	26	3050	1	1877	4	Husets velproportionerede grundform er intakt, og helheden aflæses fortsat som landejendom.

229	18ac	Bakkevej	6	3050	1	1934	4	Husets bevaringsværdi knytter sig til dets alder og placering for enden af vejen. Omfattende istandsat.
4368	4m	Baunebjergvej	101	3050	1	1897	4	Husets grundform og overordnede arkitektur er intakt og klar.
4362	11e	Baunebjergvej	109B	3050	1	1875	4	Huset har værdi som identitetsskaber og i kraft af sin aflæselige grundform.
255	11bf	Benediktevej	15	3480	1	1925	3	Spændende villa, typisk for tiden.
252	11bz	Benediktevej	11	3480	1	1932	2	Velformet hus nærmest med alt bevaret. Kvist er netop blevet renoveret.
253	11bd	Benediktevej	12	3480	1	1910	2	Fint hus med mange detaljer og bygget i gode materialer.
257	11aq	Benediktevej	17	3480	1	1917	3	Velformet hus med søjlebåret altan.
259	47a	Benediktevej	19	3480	1	1900	1	Højst interessant hus med en vrimmel af historicistiske detaljer. Selv to bjælkeender der skal illudere bæring til en hemlighed, hvor tilsvarende kan findes på herregårde med voldgrave.
262	51a	Benediktevej	21	3480	1	1700	3	Vidner og den gamle bebyggelse langs vejen på en god måde.
62	11ae	Benediktevej	22	3480	1	1880	4	Skikkelig hus med rimelige vinduer.
244	8an	Benediktevej	2A	3480	1	1900	3	Ærgerligt med tilbygningen. Huset burde stå frit med alle 4 facader synlige, da tilbygninger slører husets oprindelige arkitektur.
245	11af	Benediktevej	3	3480	1	1905	4	Stilrent og velbevaret eksempel på tidens byggeskik
246	8bi	Benediktevej	4	3480	1	1933	3	Velproportioneret og helt velbevaret, fin stilrepræsentant
248	8bl	Benediktevej	6	3480	1	1935	4	Et velproportioneret og ret velbevaret hus
249	11ai	Benediktevej	7	3480	2	1927	3	God skolebygning.
249	11ai	Benediktevej	7	3480	1	1905	3	Stor kulturhistorisk værdi og arkitektonisk helstøbt byggeri fra perioden.
250	8bg	Benediktevej	8	3480	1	1927	3	Helstøbt bygning med flot indgangsparti.
4384	16a	Bogårdsvej	109	3050	1	1847	4	Husets bevaringsværdi knytter sig til det faktum, at det oprindelige stuehus kan aflæses i det gamle landsbymiljø, på trods af senere eternittag, og den lidt ringe bygningsmæssige tilstand.

4408	17	Bogårdsvej	115	3050	1	1878	4	Huset er en del af anlæg i forbindelse med smedjen, og et fint proportioneret hus.
4408	17	Bogårdsvej	115	3050	2	1912	4	Bygningen er en del af smedjeanlægget.
4408	12a	Bogårdsvej	115	3050	3	1912	4	Del af anlæg i forbindelse med smedje.
13189	2lq	Bogårdsvej	117	3050	1	1950	3	Bygningen er en del af gårdanlæggets bebyggelsesstruktur.
6488	2n	Bogårdsvej	117A	3050	1	1827	4	Bygningen gives bevaringsværdi efter at den er en del af et samlet firlænget gårdanlæg.
6489	2lk	Bogårdsvej	117B	3050	1	1827	3	Bygningen er en del af gårdanlæggets bebyggelse og bidrager til stedets historie.
6490	2ll	Bogårdsvej	117C	3050	1	1827	4	Bidrager til gårdmiljøets bebyggelsesstruktur.
7198	2lm	Bogårdsvej	117D	3050	1	1827	3	Bygningen er en del af gårdanlæggets bebyggelse.
7199	2ln	Bogårdsvej	117E	3050	1	1827	3	Bygningen er en del af gårdanlæggets bebyggelse og stedets historie.
4410	2o	Bogårdsvej	119	3050	1	1900	3	Bygningen er velproportioneret og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
4378	4q	Boserupvej	104	3050	1	1877	4	Huset bidrager til stedets bebyggelsesmiljø og den kulturhistoriske fortællerværdi.
2431	4y	Boserupvej	104A	3050	1	1919	3	Huset rummer en fin kulturhistorisk fortælling, og har bevaret sin oprindelige velafstemte arkitektur.
4380	4e	Boserupvej	106	3050	1	1862	4	Husets miljømæssige og kulturhistoriske værdi, sammenholdt med bygningskroppens klare helhed er bærende bevaringsværdi.
4407	14	Boserupvej	108	3050	1	1800	4	Fin fortællerværdi.
483	15ø	Bournonvillesvej	1	3480	1	1920	4	Markant del af helhed i gadeforløb, som dermed styrkes. Kvistene trækker lidt ned
487	15ar	Bournonvillesvej	2A	3480	1	1910	1	Imponerende hus. Ærgerligt med den nye skorsten.
488	15az	Bournonvillesvej	3	3480	1	1930	3	Velbevaret med gode detaljer
723	1m	Brunemarksvej	11	3490	1	1727	4	Huset bidrager til bebyggelsesmiljøet og har en kulturhistorisk fortællerværdi.
741	3o	Brunemarksvej	15	3490	1	1850	3	Fint anlæg som bidrager til bebyggelsesmiljøet og har en høj kulturhistorisk fortællerværdi.

751	4c	Brunemarksvej	2	3490	1	1898	4	Velproportioneret hus der bidrager til bebyggelsesmiljøet og den kulturhistoriske fortællerværdi.
715	1b	Brunemarksvej	6	3490	1	1727	3	Huset fremstår istandsat med respekt for oprindelige detaljer.
715	1b	Brunemarksvej	6	3490	2	1727	3	Del af samlet gårdanlæg.
715	1b	Brunemarksvej	6	3490	3		4	Del af samlet gårdanlæg.
12795	4qd	Brønsholmdalsvej	44A	2980	1	1800	4	Huset rummer trods en lidt ufølsom renovering en stor miljømæssig værdi.
7735	20	Brønsholmvej	1	2980	1	1778	4	Husets bevaringsværdi knytter sig til placeringen i bymiljøet og husets alder.
7743	7o	Brønsholmvej	10A	2980	1	1773	4	Velproportioneret stuehus med markant beliggenhed og gårdanlæg midt i landsbyen.
7743	7o	Brønsholmvej	10A	2980	3	1773	4	Huset er en del af gårdanlægget. Fine facader.
7743	7d	Brønsholmvej	12	2980	2	1773	4	Velproportioneret hus med fin historie.
7745	25	Brønsholmvej	13	2980	1	1850	4	Husets bevaringsværdi knytter sig til placeringen i miljøet.
7746	26	Brønsholmvej	14	2980	1	1882	4	Velproportioneret lille hus med høj miljømæssig værdi.
7748	27	Brønsholmvej	16	2980	1	1817	4	Velproportioneret hus med fin placering i landsbyen.
7751	5p	Brønsholmvej	19	2980	1	1827	4	Bevaringsværdien knytter sig især til den stråttækte længe, hvor der er rester af oprindeligt bindingsværk med gennemstukne bjælker.
7736	18a	Brønsholmvej	2	2980	1	1777	4	Fint længehus med bevaret grundform og stråtag i landsbymiljøet.
11206	6k	Brønsholmvej	26	2980	2	1900	4	Bevaringsværdien er knyttet til vinkelformet anlæg med store røde tegltagflader og de rytmiske facader.
7738	19	Brønsholmvej	4	2980	1	1880	4	Fint hus med gode detaljer og placering i miljøet.
7741	23b	Brønsholmvej	7	2980	1	1777	4	Husets bevaringsværdi knytter sig til placeringen i landsbymiljøet, og den intakte bygningskrop.
7742	30	Brønsholmvej	9	2980	1	1777	4	Husets bevaringsværdi knytter sig til placeringen i landsbyens miljø.
4514	5c	Brønshulevej	5	3480	1	1900	4	Velproportioneret helhed istandsat med følsomhed over for husets arkitektur.
4514	5c	Brønshulevej	5	3480	2	1900	4	Fin del af anlægget og nænsomt istandsat.

11184	19a	Byvejen	10	2990	1	1879	3	Fin placering i miljøet og høj fortællerværdi.
7923	6b	Byvejen	12	2990	1	1877	4	Velproportioneret hus med fin fortællerværdi.
7924	6e	Byvejen	14	2990	2	1897	4	Huset er en del af gårdanlægget omkring gårdsplads, og fremstår ret velbevaret.
7924	6e	Byvejen	14	2990	1	1897	3	Velproportioneret hus med fine detaljer omkring gårdsplads.
7919	22a	Byvejen	2	2990	1	1877	4	Huset er moderniseret, men har bevaret sin grundform.
7930	18a	Byvejen	25	2990	1	1900	4	Velproportioneret hus med markant beliggenhed.
498	4p	Bøgelyvej	9	3480	1	1939	4	Tidstypiske bungalow med bevarede originale træk.
3450	1p	Bøgevej	12	3480	1	1877	4	Godt helhedsindtryk trods kvistene, og kulturhistorisk interesse.
505	1bi	Bøgevej	1C	3480	1	1935	3	Meget oprindeligt og velbevaret og giver et indtryk af træhusene fra perioden.
587	26a	Chrst Bøecksvej	12A	3480	1	1767	3	God betydning for omgivelserne har det gamle hus.
6826	21e	Chrst Bøecksvej	2	3480	1	1917	4	Vigtigt at bevare i gadebilledet.
584	23b	Chrst Bøecksvej	6	3480	1	1750	2	Dør skal forbedres, kvist på bagside for stor.
713	15b	Dageløkkevej	10	3050	1	1910	4	Husets bevaringsværdi knytter sig til den autentiske placering og skala i bygningsmiljøet.
700	16m	Dageløkkevej	11	3050	1	1902	3	Huset er velproportioneret og autentisk, samtidig bidrager huset til stedets bebyggelsesmiljø.
712	23	Dageløkkevej	12	3050	1	1873	4	Huset er velproportioneret og autentisk i sit miljø.
698	16d	Dageløkkevej	13	3050	1	1850	3	Huset er velproportioneret og har en høj fortællerværdi, samtidig er huset en del af det oprindelige bebyggelsesmiljø.
711	43b	Dageløkkevej	14	3050	1	1820	4	Velproportioneret og autentisk hus, der ligger fint i sit miljø.
695	18b	Dageløkkevej	15	3050	1	1920	3	Huset er velproportioneret og fremstår autentisk. Det bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
693	18c	Dageløkkevej	17	3050	1	1917	3	Smukt hus med fin arkitektur og mange bevarede detaljer.
690	18d	Dageløkkevej	19	3050	1	1827	3	Huset er smukt og ligger fint i sit miljø. Høj fortællerværdi.



679	55	Dageløkkevej	33	3050	1	1900	4	Huset fremstår tilbygget uden sans for byggeskik, men det oprindelige hus rummer fine kvaliteter. Tag og murdetaljer er bevaret.
608	5n	Dageløkkevej	35B	3050	1	1852	3	Fin bygningskrop og helhed i anlæg, samt fin placering i miljøet.
608	5n	Dageløkkevej	35B	3050	3	1900	4	Udhus med påbygget garage. Opleves som del af gårdens bygninger.
707	39c	Dageløkkevej	4	3050	1	1800	4	Husets beliggenhed og aflæselighed i det tætte byningsmiljø vejer op for ufølsom istandsættelse.
685	12b	Dageløkkevej	44	3050	1	1923	4	Huset ligger smukt i sit miljø og er et velproportioneret hus med autentisk fremtoning. Bør farvesættes.
594	2t	Dageløkkevej	45	3050	1	1840	3	Huset bidrager til landsbyens bebyggelsesmiljø og fortællerværdi.
634	22	Dageløkkevej	47	3050	1	1910	4	Huset er velproportioneret og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø og den kulturhistoriske fortællerværdi.
682	9g	Dageløkkevej	48	3050	1	1807	3	Huset er karakterfuldt og velproportioneret i bebyggelsen.
5092	3bb	Dageløkkevej	53	3050	1	1880	3	Helstøbt stuehus. Huset er en del af et firlænget gårdmiljø.
5092	3bb	Dageløkkevej	53	3050	2	1880	3	Velbevarede længer. En del af firlænget gårdmiljø.
710	39b	Dageløkkevej	6	3050	1	1877	4	Huset er en del af dobbelthus, og er autentisk i sit miljø. Lidt ufølsomt istandsat.
617	9a	Dageløkkevej	60	3050	1	1875	3	Flot stuehus i helstøbt gårdanlæg.
617	9a	Dageløkkevej	60	3050	5	1875	4	Del af gårdanlæg.
617	9a	Dageløkkevej	60	3050	3	1922	4	Bygningen er en del af et helstøbt gårdanlæg. Et tag med mindre udhæng ville være klædeligt
607	5k	Dageløkkevej	62	3050	1	1897	4	Fint og velproportioneret hus med gode detaljer og markant beliggenhed ved vejen.
610	6a	Dageløkkevej	92B	3050	1	1800	4	Huset er velproportioneret og bidrager til landsbyens bebyggelsesmiljø og fortællerværdi.
610	6a	Dageløkkevej	92B	3050	4	1800	4	Bygningen bidrager til landsbyens bebyggelsesmiljø og fortællerværdi.

12317	33a	Damgårdvej	79	2990	1	1920	4	Velproportioneret hus som bidrager til stedets bebyggelsesmiljø og den kulturhistoriske fortællerværdi.
7963	1a	Damsholtevej	11	2970	1	1927	4	Huset er velproportioneret og danner god helhed med udlænger og landsbyens miljø.
7963	1a	Damsholtevej	11	2970	3	1927	4	Huset er en del af gårdens bygningsmæssige anlæg.
7963	1a	Damsholtevej	11	2970	2	1927	4	Huset er en del af gårdens anlæg.
7963	1a	Damsholtevej	11	2970	4	1927	4	Huset er en del af gårdens bebyggelsesmiljø. Arkitektonisk sammenhæng i hele gårdanlægget.
7956	40	Damsholtevej	2	2970	1	1877	3	Huset er velproportioneret og autentisk og ligger smukt i landsbyens miljø.
7972	12a	Damsholtevej	23	2970	1	1932	3	Karakteristisk stuehus der bidrager til gårdanlæggets bebyggelsesmiljø og den kulturhistoriske fortællerværdi.
7972	12a	Damsholtevej	23	2970	3	1932	4	Bygningen bidrager til gårdanlæggets bebyggelsesmiljø og den kulturhistoriske fortællerværdi.
7972	12a	Damsholtevej	23	2970	2	1932	4	Længerne er velproportioneret og en del af et helstøbt firelænget gårdanlæg og bidrager til stedets kulturhistoriske fortællerværdi.
12685	7l	Damsholtevej	3A	2970	1	1860	3	Gården fremstår autentisk og Placere sig centralt i byen, hvorved den bidrager til den bymæssige landsbykarakter.
7958	34	Damsholtevej	5	2970	1	1902	4	Huset fremstår autentisk og bidrager til gademiljøet.
7959	38	Damsholtevej	6	2970	1	1727	4	Huset bidrager til den landsbyens karakter.
732	3a	Danstrupvej	6	3480	4	1864	4	Del af firelænget gårdanlæg.
802	16a	Danstrupvej	14	3480	1	1842	2	Fint lerjordshus med originale elementer.
732	3a	Danstrupvej	6	3480	3	1910	4	Del af firelænget gård omkring en brolagt gårdsplads.
802	16a	Danstrupvej	14	3480	2	1900	4	Del af Husmandssted. Karakterfuldt og velbevaret udhus.
805	21	Danstrupvej	16	3480	1	1930	4	Tidstypiske hus. Tilbygning vurderes at være overproportioneret.

740	3m	Danstrupvej	18	3480	1	1845	2	Velformet og med god kulturhistorien.
1500	10a	Danstrupvej	24	3480	10	1894	4	Velproportioneret hus i skovbrynet.
728	2a	Danstrupvej	3	3480	1	1777	4	Del af firlænget gård
728	2a	Danstrupvej	3A	3480	2	1827	4	Del af firlænget gård
728	2a	Danstrupvej	3A	3480	5	1777	4	Del af firlænget gård
728	2a	Danstrupvej	3A	3480	6	1932	4	
728	2a	Danstrupvej	3A	3480	8	1777	4	Del af firlænget gård
749	4a	Danstrupvej	4	3480	1	1868	4	Knytter sig til huset som et fint eksempel på stuehus og til det samlede gårdanlæg.
749	4a	Danstrupvej	4	3480	5	1850	3	Del af firlænget gård, vigtig for anlægget.
749	4a	Danstrupvej	4	3480	3	1850	3	Del af firelænget gård
732	3a	Danstrupvej	6	3480	1	1864	4	Stuehus til firelænget gård
732	3a	Danstrupvej	6	3480	2	1864	4	Indgår som en del af firlænget gård, og er derfor vigtig for anlægget omkring brolagt gårdsplads.
717	1f	Danstrupvej	7	3480	1	1900	4	Man har forsøgt at holde stilen med dannebrogsvinduer.
717	1f	Danstrupvej	7	3480	2	1900	4	Afrunder den firelængede gård.
717	1f	Danstrupvej	7	3480	3	1900	4	Vigtig del for gårdens helhed.
717	1f	Danstrupvej	7	3480	4	1900	4	Den 4. Væg i gården omkring en brolagt gårdsplads.
803	19	Danstrupvej	8	3480	1	1890	4	Skikkeligt hus med gamle vinduer. Taget har sikkert erstattet et naturskifertag.
801	14	Danstrupvej	9	3480	1	1890	4	Bidrager til landsbyens samlede miljø og har haft en tydelig kulturhistorisk betydning for lokalområdet.
749	4a	Danstrupvej	4	3480	2	1973	3	
4479	2y	Davidsvænge	1	3480	1	1910	4	Skikkeligt og meget velbevaret hus, trods eternittaget. Et skifertag eller lignende vil klæde huset.
888	19a	Davidsvænge	11	3480	1	1877	4	Fornuftigt renoveret hus med gode arkitektonisk kvaliteter.
888	19a	Davidsvænge	11	3480	2	1877	4	Huset er en del af et samlet fint anlæg.
4484	2ah	Davidsvænge	15	3480	1	1875	4	Gammelt lerjordshus. Tilbygning, gavl og vinduer er ikke heldig.
1500	33	Davidsvænge	21	3480	10	1882	4	Pænt hus med kulturhistorisk værdi.
1500	33	Davidsvænge	21	3480	10	1902	4	Del af anlæg, udhus med funktioner fra gammel tid.
730	2d	Davidsvænge	23	3480	2	1877	4	Vigtig del af helheden i gårdanlægget
4481	2ø	Davidsvænge	8	3480	1	1845	3	Skikkeligt hus med kulturhistorisk interesse
4481	2ø	Davidsvænge	8	3480	2		4	Vigtig for anlægget.

2158	14a	Digelsvej	2	3480	5	1867	4	Velbevaret længe i anlægget. Velproportioneret med fine detaljer.
2158	14a	Digelsvej	2	3480	1	1939	4	Huset ligge fint i sammenhæng med gårdens anlæg og fine have. Husets arkitektur har tegn på overgang fra national byggeskik til funktionalisme.
2158	14a	Digelsvej	2	3480	4	1916	4	Huset er en del af velbevaret gårdanlæg.
2158	14a	Digelsvej	2	3480	3	1867	4	Huset har en kvalitet som en del af avlsgårdens anlæg. Noget ombygget i facader.
7983	10a	Donsevej	10	2970	2	1920	3	Huset er velproportioneret og fremstår til dels autentisk og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø samt den kulturhistoriske fortællerværdi.
7983	10a	Donsevej	12	2970	3	1920	2	Fint tidstypisk eksempel som fremstår autentisk og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø og kulturhistoriske fortællerværdi.
7981	11c	Donsevej	13	2970	1	1890	4	Huset er velproportioneret og fremstår til dels autentisk og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
7983	10a	Donsevej	14	2970	5	1920	4	Skikkeligt hus.
7982	11m	Donsevej	15	2970	1	1877	4	Huset er velproportioneret og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø og den kulturhistoriske fortællerværdi.
7983	10a	Donsevej	16	2970	1	1920	3	Et karakteristisk hus med mange håndværksmæssige detaljer, som bidrager til stedets bebyggelsesmiljø og kulturhistorisk fortællerværdi.
7983	10a	Donsevej	16	2970	10	1920	3	Bevaringsværdien knytter sig til det samlede anlæg og de særlige bygningsmæssige detaljer, herunder frontkvisten mod gårdsiden.
7983	10a	Donsevej	16	2970	11	1920	4	Fint og fortællende lille hus
7983	10a	Donsevej	16	2970	7	1920	4	Gode materialer på stalden og indgår som en del af det samlede gårdanlæg.
7983	10a	Donsevej	16	2970	12	1920	1	Imponerende flot og kulturhistorisk interessant.



919	3b	Endrupvej	26	3480	1	1735	3	Velproportioneret gammelt hus, hvor vinduerne bliver nænsomt sat stand og bevaret.
920	2r	Endrupvej	27	3480	1	1850	1	Et af de ældste huse i Endrup, velformet og god kulturhistorien.
922	2m	Endrupvej	31	3480	1	1900	4	Fint sammenhængende anlæg.
922	2m	Endrupvej	31	3480	2		4	Kulturhistorisk og miljømæssig vigtig.
896	4l	Endrupvej	4	3480	1	1841	3	Velbygget og bevaret bindingsværkshus
929	2h	Endrupvej	48B	3480	2	1897	4	Eternittaget burde skiftes.
932	1c	Endrupvej	56	3480	1	1782	4	Lerjordshus. Nye vinduer og døre. Interessant med aftægtsbolig.
932	1c	Endrupvej	56	3480	2	1935	4	Vigtig del af gårdens bygninger.
933	1h	Endrupvej	58	3480	1	1922	2	Fint helstøbt hus med næsten alle originale dele bevaret på registreringstidspunktet.
867	4f	Endrupvej	62	3480	1	1825	3	Fint lerjordshus. Huset har fået en tilbygning mod øst.
898	4n	Endrupvej	6B	3480	1	1833	2	Fin bygning med gode proportioner. Stuehus på mindre går.
900	4y	Endrupvej	8	3480	1	1920	4	Del af miljø og har spillet en rolle i 2. verdenskrig.
900	4y	Endrupvej	8	3480	2	1920	3	Hus med kulturhistoriske funktioner og miljømæssig værdi.
6754	4f	Enghaven	2	3050	1	1900	3	Velbevaret hus og en del af firlænget gård.
6754	4f	Enghaven	2	3050	2	1900	3	Autentisk og en del af firlænget gårdmiljø.
6754	4f	Enghaven	2	3050	4	1900	3	Autentisk og en del af firlænget gårdanlæg.
6754	4f	Enghaven	2	3050	5	1900	4	Autentisk stald, som er en del af et gårdmiljø.
6754	4f	Enghaven	2	3050	3	1900	3	Autentisk og en del af firlænget gårdmiljø.
4229	2m	Farversøvej	22	3490	1	1938	4	Huset er et tidstypisk eksempel der fremstår som velproportioneret og autentisk. Huset bidrager til bebyggelsesmiljøet og den kulturhistoriske fortællerværdi. Huset er en del af det samlede gårdanlæg.
8617	1b	Fredensborg Kongevej	10	2980	1	1900	4	Huset er velproportioneret og fremstår til dels autentisk, og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø (gård med længer).
8617	1b	Fredensborg Kongevej	10	2980	2	1920	4	Længen er velproportioneret og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.

8625	2b	Fredensborg Kongevej	24	2980	1	1902	4	Velproportioneret hus der bidrager til bebyggelsesmiljøet og den kulturhistoriske fortællerværdi.
8635	3h	Fredensborg Kongevej	37	2980	2	1906	4	Fortæller om at stedet har været anvendt som et husmandsbrug.
8625	2b	Fredensborg Kongevej	24	2980	6	1902	4	Velproportioneret og autentisk bygning der bidrager til bebyggelsesmiljøet og den kulturhistoriske fortællerværdi.
8625	2b	Fredensborg Kongevej	24	2980	2	1902	4	Længen bidrager til gårdens bebyggelsesmiljø og den kulturhistoriske fortællerværdi.
8626	13	Fredensborg Kongevej	26	2980	1	1877	4	Velproportioneret hus som bidrager til bebyggelsesmiljøet og den kulturhistoriske fortællerværdi.
8627	14a	Fredensborg Kongevej	27	2980	2	1905	4	Velproportioneret hus som bidrager til stedets bebyggelsesmiljø og den kulturhistoriske fortællerværdi.
8628	9	Fredensborg Kongevej	28	2980	1	1800	4	Huset bidrager til stedets oprindelige bebyggelsesmiljø og har en kulturhistorisk fortællerværdi.
8628	9	Fredensborg Kongevej	28	2980	2	1938	4	Bygningen bidrager til stedets bebyggelsesniveau og kulturhistoriske fortællerværdi.
8642	4a	Fredensborg Kongevej	49	2980	1	1827	4	Godt helstøbt anlæg.
8642	4a	Fredensborg Kongevej	49	2980	2	1827	4	Vigtig for gårdrummet.
8642	4a	Fredensborg Kongevej	49	2980	4	1827	4	Kulturhistorisk værdifuld og som væg omkring brolagt gårdsplads.
8647	2k	Fredensborg Kongevej	57	2980	1	1939	3	God industribygning, meget tidstypiske.
8649	1b	Fredensborg Kongevej	58A	2980	1	1900	4	Huset bidrager til bebyggelsesmiljøet og den kulturhistoriske fortællerværdi.
971	11cæ	Frederiksyndestvej	1	3480	1	1938	4	Fint og stilrent, man kunne ønske sig de gamle jernvinduer tilbage.
972	11ca	Frederiksyndestvej	2A	3480	1	1932	4	Velbevaret bungalow.
8655	4a	Fredtoftevej	10	2980	1	1890	3	Velproportioneret hus som bidrager til gårdanlæggets bebyggelsesmiljø og den kulturhistoriske fortællerværdi.
8655	4a	Fredtoftevej	10	2980	3	1932	4	Bevaringsværdi knytter sig til det velproportionerede gårdanlæg.

8655	4a	Fredtoftevej	10	2980	2	1932	4	Husets bevaringsværdi knytter sig til det velproportionerede gårdanlæg.
8655	4a	Fredtoftevej	10	2980	4	1932	4	Bevaringsværdi knytter sig til det velproportionerede gårdanlæg.
8657	5a	Fredtoftevej	15	2980	1	1887	4	Bevaringsværdien knytter sig til at stuehuset er den centrale del af det trelængede gårdanlæg med central indkørsel til gårdsplads.
8657	5a	Fredtoftevej	15	2980	4	1887	4	Velproportioneret bygning der bidrager til gårdanlæggets bebyggelsesmiljø og den kulturhistoriske fortællerværdi.
7387	11b	Fredtoftevej	5	2980	1	1912	4	Bevaringsværdien knytter sig til kulturhistorien og placeringen af det trelængede anlæg i skoven.
12410	11ag	Gammel Strandvej	74	2990	1	1893	2	Sammenbygget med Gammel Strandvej nr. 76, 2990.
8659	1bi	Gammel Strandvej	12	2990	1	1881	1	Det oprindelige hovedhus indtræder i en smuk landskabsmæssig sammenhæng.
8660	1a	Gammel Strandvej	16	2990	2	1880	3	Huset indeholder en vigtig kulturhistorisk fortælling, trods relativt hårdhændet renovering.
8660	1a	Gammel Strandvej	18	2990	3	1880	3	Husene fortæller historien om herregårdens kulturmiljø på trods af hårdhændet renovering.
11205	8bu	Gammel Strandvej	1A	2990	1	1870	3	Stor kulturhistorisk værdi, og et hus med karakter
12821	8df	Gammel Strandvej	1B	2990	1	1870	3	Vidner om det gamle Nivå
8658	1l	Gammel Strandvej	2	2990	1	1903	1	Bygningen er et enestående eksempel i området til privat kunstsamling.
8660	1a	Gammel Strandvej	24	2990	4	1880	3	Detaljeret og velproportioneret hus i gårdens bygningsmiljø.
8660	1a	Gammel Strandvej	30	2990	5	1880	4	Bygningen er en del af kulturmiljøet ved nivågård.
8661	4	Gammel Strandvej	32	2990	1	1900	4	Huset bidrager til stedets bebyggelsesmiljø og den kulturhistoriske fortællerværdi.
8661	4	Gammel Strandvej	32	2990	2	1700	4	Kulturhistorisk værdi og giver karakter til bymiljøet
12698	8cv	Gammel Strandvej	3A	2990	1	1902	4	Kulturhistorisk værdi, måske købmændsbolig.
8659	1bi	Gammel Strandvej	4	2990	2	1903	2	Er en del af et smukt og værdifuldt miljø.



11875	1yn	Gammel Strandvej	40	2990	1	1850	3	Huset er identitetsskabende i kraft af sin alder, grundform og placering i gaden.
8664	8n	Gammel Strandvej	5	2990	1	1935	4	Husets form og skala, samt slægtskabet med nabohuset og placeringen i gadeforløbet.
8660	1a	Gammel Strandvej	6	2990	1	1880	2	Er en del af et smukt og værdifuldt miljø.
12411	11af	Gammel Strandvej	76	2990	1	1893	2	Sammenbygget med Gammel Strandvej nr. 74, 2990.
8667	8m	Gammel Strandvej	7A	2990	2	1932	4	Indgår som en del af den karakteristiske bebyggelse med to ensdannede huse med butik/værksted.
8667	8m	Gammel Strandvej	7B	2990	1	1932	4	Husets form og skala, samt slægtskabet med nabohuset og placeringen i gadeforløbet.
8668	8bp	Gammel Strandvej	9	2990	1	1928	4	Bygningen markerer sig i gadens miljø og er velproportioneret og udstråler solidt håndværk.
1149	9d	Gl Strandvej	107	3050	1	1846	4	Del af husrække
1051	5l	Gl Strandvej	15	3050	2	1919	2	Tilbygningen er en integreret del af hovedhusets kulturhistorie, og er fint integreret især fra havesiden. Se bygning 1 for fuld registrering
1141	10b	Gl Strandvej	101	3050	1	1827	3	Huset fremstår til dels autentisk og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø og er en del af husrækken.
1143	1aa	Gl Strandvej	102	3050	1	1920	3	Huset er velproportioneret og autentisk istandsat, og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
1145	11b	Gl Strandvej	103	3050	1	1780	3	Huset er velproportioneret og autentisk istandsat, og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø ud mod Øresund.
1146	3z	Gl Strandvej	104	3050	1	1903	4	Huset er velproportioneret og autentisk, og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
1148	3ao	Gl Strandvej	106	3050	1	1923	4	Detaljerigt hus, som bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.

1151	9c	Gl Strandvej	109	3050	1	1898	4	Huset er velproportioneret og autentisk istandsat, og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
1152	3g	Gl Strandvej	110	3050	1	1904	4	Huset er velproportioneret og autentisk istandsat, og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
1153	40a	Gl Strandvej	111	3050	1	1890	4	Huset er velproportioneret og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
1155	9e	Gl Strandvej	113	3050	1	1922	3	Huset er velproportioneret og autentisk. Det bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
1157	9a	Gl Strandvej	115	3050	1	1800	4	Huset er en del af den oprindelige husrække og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
1162	8a	Gl Strandvej	117	3050	1	1875	4	Huset fremstår ved første øjekast autentisk og bidrager til bebyggelsesmiljøet.
1047	23a	Gl Strandvej	12	3050	1	1800	3	Del af husrække og fiskerlejets oprindelige bygningsmiljø.
1166	5k	Gl Strandvej	120	3050	1	1907	4	Huset er velproportioneret og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
1169	35	Gl Strandvej	123	3050	1	1777	4	Huset er velproportioneret og autentisk istandsat, og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
1171	34a	Gl Strandvej	125	3050	1	1775	4	Huset er velproportioneret og har en fin beliggenhed i gademiljø.
1172	5b	Gl Strandvej	126	3050	1	1827	4	Huset er velproportioneret og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
1173	33b	Gl Strandvej	127	3050	1	1905	4	Huset er velproportioneret og placerer sig i husrækken, samtidig bidrager huset til stedets bebyggelsesmiljø. Dog slører garage for den visuelle kontakt der oprindeligt har været fra vejen til vandet.
1175	33a	Gl Strandvej	129	3050	1	1750	4	Huset er velproportioneret og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
1048	25b	Gl Strandvej	13	3050	2	1827	3	
1048	25b	Gl Strandvej	13	3050	3	1857	3	Del af helhed, samlet kompleks
1048	25b	Gl Strandvej	13	3050	1	1857	2	Tilbygninger støtter hovedbygningen, fin helhed

1179	1f	Gl Strandvej	132	3050	1	1897	2	Meget tidstypisk eksempel, der markerer sig i bebyggelsesmiljøet.
1180	22b	Gl Strandvej	133	3050	1	1852	4	Huset er en del af husrække og bidrager til det øvrige bebyggelses miljø.
1181	31a	Gl Strandvej	135	3050	1	1888	3	Huset er velproportioneret og autentisk. Det bidrager til stedets kulturhistorie og bebyggelsesmiljø.
1181	31a	Gl Strandvej	135	3050	2	1928	4	Bygningen er en del af stedets historiske sammenhæng og bidrager til bebyggelsesmiljøet.
1182	19a	Gl Strandvej	136A	3050	1	1897	4	Husets placering, alder og hovedformen fortæller om områdets bygningsmiljø. Mange ombygninger slører arkitekturen.
6438	19t	Gl Strandvej	136B	3050	1	1897	4	Husets placering, alder og grundform fortæller om områdets bygningsmiljø trods ufølsom ombygning.
1183	29c	Gl Strandvej	137D	3050	1	1890	2	
1184	1c	Gl Strandvej	138	3050	1	1917	4	Huset er velproportioneret og autentisk, og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
1185	28	Gl Strandvej	139	3050	1	1927	4	Huset er velproportioneret og detaljerigt, samtidig bidrager det til stedets bebyggelses miljø.
1212	6e	Gl Strandvej	160A	3050	1	1877	4	Hele bygningen er et eksempel på før og efter. Dette hus har kvaliteter i forhold til arkitektur og miljø, men tilstanden er uhyre ringe.
1191	1m	Gl Strandvej	144	3050	1	1926	4	Grundhuset er meget velproportioneret med fine bevarede detaljer. Nyere tilbygninger er sat på huset som selvstændige enheder.
1194	26a	Gl Strandvej	145A	3050	1	1852	4	Huset er velproportioneret og fremstår autentisk. Det bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
1195	1af	Gl Strandvej	146A	3050	1	1929	4	Husets miljømæssige værdi er en kvalitet i et ellers noget ufølsomt moderniseret hus.
7217	1ag	Gl Strandvej	146B	3050	1	1929	4	Huset har en fin placering i bygningsmiljøet, men fremstår meget ombygget.

1196	26b	Gl Strandvej	147	3050	1	1906	3	Huset er et fint tidstypisk eksempel med mange bevarede detaljer. Ydermere bidrager huset til stedets bebyggelsesmiljø.
6951	1e	Gl Strandvej	148A	3050	1	1727	3	Fint bevaret gård med autentisk udtryk i smukt bebyggelsesmiljø.
1197	1a	Gl Strandvej	148B	3050	1	1727	3	Del af firlænget gård. Se 148A for fuld registrering
1049	22	Gl Strandvej	14A	3050	1	1814	3	Huset er en del af husrækken, og ligger smukt i sit miljø.
13590	23c	Gl Strandvej	14B	3050	1	1814	4	Huset er en del af det autentiske miljø ved fiskerlejet.
1051	5l	Gl Strandvej	15	3050	1	1904	2	Arkitektonisk interessant hus med markant beliggenhed og karakteristisk kulturhistorie.
1199	7a	Gl Strandvej	150	3050	1	1900	4	Husenes værdi som anlæg i bygningsmiljøet har kvalitet. Konditorhuset fremstår 80'er moderne. Bageriet fremstår autentisk med arkitektonisk kvalitet og aflæselig funktion.
1200	55a	Gl Strandvej	151A	3050	1	1800	4	Huset har en stor fortællerværdi for stedet og bidrager til bebyggelsesmiljøet.
1201	5i	Gl Strandvej	152	3050	1	1890	3	Velproportioneret hus med autentiske detaljer og fin sammenhæng i miljøet.
1202	46	Gl Strandvej	153	3050	1	1827	3	Huset fremstår som autentisk og bidrager til bebyggelsesmiljøet.
1204	22a	Gl Strandvej	154	3050	1	1750	3	Huset ligger fint i sit miljø, og passer godt ind i stedets selvgroede karakter. Fin facade mod syd.
1205	45a	Gl Strandvej	155	3050	1	1877	4	Huset er velproportioneret og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
1039	45b	Gl Strandvej	155A	3050	1	1935	4	Huset har en kulturhistorisk fortællerværdi, dog fremstår huset ufølsomt ombygget.
1206	5c	Gl Strandvej	156	3050	1	1890	3	Huset er velproportioneret og bidrager til miljøets karakter.
1206	5c	Gl Strandvej	156	3050	3	1900	4	Husets kvalitet ligger i placeringen mod vejen og dets betydning i den fortættede bebyggelsesstruktur

1207	44b	Gl Strandvej	157	3050	1	1852	3	Huset er velproportioneret og autentisk istandsat, og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø. Ydermere har huset en høj fortælle værdi.
1210	47	Gl Strandvej	159	3050	1	1934	3	Huset er velproportioneret, og placerer sig fint ud mod gaden.
1052	20b	Gl Strandvej	16	3050	1	1817	2	Huset bærer en høj fortælle værdi om bebyggelsesmiljøet, og ligger fint i stedets miljø.
1211	6b	Gl Strandvej	160	3050	1	1890	4	Huset er velproportioneret og fortæller med sin symmetriske nabo om stedets byggeskik.
1213	38	Gl Strandvej	161	3050	1	1900	4	Et velproportioneret hus, som bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
1214	5a	Gl Strandvej	162	3050	1	1910	4	Huset er bygget sammen med huset mod vejen. Kvaliteten ligger i de gode proportioner og bidraget til det selvgroede miljø.
1215	13a	Gl Strandvej	163	3050	1	1918	3	Huset er velproportioneret og en del af stedets bebyggelsesmiljø.
1216	5g	Gl Strandvej	164	3050	1	1884	3	Huset er velproportioneret med autentiske detaljer, og god placering i miljøet.
13789	13b	Gl Strandvej	165	3050	13	1836	4	Bevaringsværdig med tilknytning til skoven. Oprindeligt udtryk sløret af senere om- og tilbygninger. Dog fremstår det autentisk ude fra vejen.
1218	6i	Gl Strandvej	167	3050	1	1891	4	Bygningen har en fortællerværdi og er en del af bebyggelsesmiljøet.
1219	12	Gl Strandvej	168	3050	1	1827	3	Husets enkle og gode proportioner og dets placering på tværs i bebyggelsesmiljøet er bærende kvaliteter.
1221	4a	Gl Strandvej	170	3050	1	1911	4	Huset har en aflæselig grundform og ligger fint i sit miljø.
1223	4d	Gl Strandvej	172	3050	1	1904	4	Huset fortæller en historie om miljøet i kraft af sin placering. Fin, enkel bygningskrop, men vinduer kunne være bedre tilpasset.
1231	2a	Gl Strandvej	180	3050	1	1905	3	Huset er velproportioneret med meget fin placering i miljøet.

1224	8q	Gl Strandvej	173	3050	1	1910	4	Huset er velproportioneret og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
1225	3a	Gl Strandvej	174	3050	1	1877	3	Huset er velproportioneret og autentisk og danner et fint bygningsmiljø med nærliggende huse.
1227	3b	Gl Strandvej	176	3050	1	1817	3	Huset ligger meget fint i sit miljø i rækken. Velproportioneret bygningskrop.
1229	3c	Gl Strandvej	178	3050	1	1877	3	Huset er velproportioneret og danner et smukt miljø sammen nabohuse.
1054	19a	Gl Strandvej	18	3050	1	1810	2	Huset er velproportioneret og autentisk istandsat, og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
1235	14a	Gl Strandvej	184	3050	1	1748	4	Huset ligger fint i sit miljø. Tagrenovering slører husets arkitektur.
1235	14a	Gl Strandvej	184	3050	2	1900	4	Fint udhus, dog ombygget. Bevaringsværdigt på grund af fortællerværdien i forhold til kulturmiljøet.
1055	5c	Gl Strandvej	19	3050	1	1909	3	Huset er velproportioneret og autentisk istandsat, og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
5400	29a	Gl Strandvej	190A	3050	1	1902	3	Huset har høj fortællerværdi og er en del af havnemiljøets bebyggelsesmiljø.
1241	29b	Gl Strandvej	192	3050	1	1852	3	Huset er velproportioneret og autentisk istandsat, og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
1243	3e	Gl Strandvej	194	3050	1	1879	4	Huset er bevaret i sin grundform og ligger fint i anden husrække. Lidt ufølsom tagrenovering.
1040	27d	Gl Strandvej	1B	3050	1	1850	3	Huset er en del af det autentiske miljø ved fiskerlejet.
1244	41a	Gl Strandvej	194A	3050	1	1800	4	Huset er en del af den oprindelige bebyggelse i anden husrække, dog lidt ufølsomt istandsat.
1245	41b	Gl Strandvej	196	3050	1	1710	3	Huset er et velproportioneret hus med en del ombygninger, der ligger fint i den gamle bebyggelsesstruktur.
1246	21	Gl Strandvej	198A	3050	1	1927	4	Markant hus med karakteristisk arkitektur i det selvgroede bebyggelsesmiljø.

6443	41c	Gl Strandvej	198B	3050	1	1750	3	Huset er velproportioneret med autentisk helhed og fin placering i miljøet.
6801	27i	Gl Strandvej	1A	3050	1	1850	4	Er en del af det autentiske miljø ved fiskerlejet.
1056	18	Gl Strandvej	20	3050	1	1820	2	Huset er velproportioneret og autentisk istandsat, og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
1247	20b	Gl Strandvej	200	3050	1	1827	4	Fint hus med stor fortællerværdi og karakteristisk beliggenhed i vejens miljø.
1248	20a	Gl Strandvej	202A	3050	1	1908	4	Huset er markant i vejens miljø, og grundformen er aflæselig.
1249	20c	Gl Strandvej	204	3050	1	1902	4	Huset er velproportioneret og ligger fint i sit miljø.
1250	19b	Gl Strandvej	206	3050	1	1907	4	Huset ligger fint i sit miljø, men fremstår noget ombygget.
1251	19a	Gl Strandvej	208	3050	1	1907	4	Huset ligger fint i sit miljø, og er velproportioneret med gode arkitektoniske detaljer.
5082	5d	Gl Strandvej	21	3050	1	1907	4	Huset fremstår til dels autentisk og er en del af vejens bebyggelsesmiljø.
1252	18a	Gl Strandvej	210	3050	1	1867	3	Huset er fint og velproportioneret, og fremstår med høj grad af oprindelighed.
1267	17p	Gl Strandvej	240B	3050	1	1912	4	Fint dobbelthus. Ufølsom tagrenovering. Se detaljer under 240B.
1254	17a	Gl Strandvej	214	3050	1	1862	3	Huset ligger smukt i sit miljø, og nyere tilføjelser er respektfuldt udført.
1255	16	Gl Strandvej	216	3050	1	1850	3	Huset ligger smukt i sit miljø, og er autentisk istandsat.
1058	17	Gl Strandvej	22	3050	1	1823	3	Huset er velproportioneret og autentisk og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
1257	15c	Gl Strandvej	222	3050	1	1910	4	Huset har en fin placering, men fremstår uharmonisk ombygget. Huset understøtter dog kulturmiljøet.
1257	15c	Gl Strandvej	222	3050	2	1910	4	Væsentlig i miljøet, og grundhuset kan stadig aflæses
1258	39a	Gl Strandvej	224	3050	1	1800	3	Autentisk fiskerhus med markant beliggenhed

1059	5g	Gl Strandvej	23	3050	1	1916	4	Husets bevaringsværdi knytter sig til dets placering i rækken af huse på skrænten mod Øresund. Huset fremstår meget ufølsomt moderniseret.
1262	17a	Gl Strandvej	232	3050	1	1911	2	Huset er velproportioneret og autentisk istandsat, og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
1264	17g	Gl Strandvej	236	3050	1	1917	3	Huset er velproportioneret og autentisk istandsat, og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
1061	16	Gl Strandvej	24	3050	1	1810	3	Huset er velproportioneret og autentisk istandsat, og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
6856	17u	Gl Strandvej	240A	3050	1	1912	4	Fint dobbelthus, som er velproportioneret. Huset bidrager til stedets bebyggelsesmiljø. Ufølsom tagrenovering skæmmer.
1269	17d	Gl Strandvej	244	3050	1	1904	4	Huset ligger fint i sit miljø og er velproportioneret.
1062	5h	Gl Strandvej	25	3050	1	1904	3	Huset er velbevaret og fremstår autentisk og bidrager til stedet bebyggelsesmiljø.
1272	6b	Gl Strandvej	250	3050	1	1780	4	Huset er velproportioneret og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
1273	6s	Gl Strandvej	250A	3050	1	1777	4	Huset er velproportioneret og autentisk istandsat, og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
1274	6r	Gl Strandvej	250B	3050	1	1777	4	Huset er velproportioneret og autentisk istandsat, og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø. Dog skæmmer de zinkklædte kviste med brede flunker lidt.
1277	6g	Gl Strandvej	256	3050	1	1870	4	Huset er velproportioneret og autentisk istandsat, og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
1279	11e	Gl Strandvej	258	3050	1	1883	4	Huset er velproportioneret og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø. Rød vingetegl eller evt. skifer ville klæde huset bedre.
1063	15b	Gl Strandvej	26	3050	1	1815	3	Huset er autentisk og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.



1284	11q	Gl Strandvej	266	3050	1	1900	2	Huset er karakteristisk, detaljerigt og fremstår autentisk. Det bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
1284	11q	Gl Strandvej	266	3050	3	1917	3	Velbevaret tidstypisk bygning med gode detaljer
1286	11r	Gl Strandvej	268	3050	1	1901	4	Huset er velproportioneret og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
1064	5i	Gl Strandvej	27	3050	1	1915	4	Huset kan aflæses som en del af sit miljø, men skæmmes især af de dårligt tilpassede vinduer.
1291	11n	Gl Strandvej	274	3050	1	1898	3	Et karakteristisk og detaljerigt hus, som bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
1291	11n	Gl Strandvej	274	3050	2	1917	4	Udhuset er velproportioneret og fremstår autentisk, samtidig bidrager det til stedets bebyggelsesmiljø.
1293	7ø	Gl Strandvej	278	3050	1	1930	4	Huset er karakteristisk og bidrager positivt til stedets bebyggelsesmiljø.
1065	15a	Gl Strandvej	28	3050	1	1907	4	Huset er velproportioneret og autentisk. Det bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
1294	7ad	Gl Strandvej	280	3050	1	1931	4	Det oprindelige hovedhus er stadig let aflæseligt og bidrager til bebyggelsesmiljøet.
1303	2o	Gl Strandvej	296B	3050	1	1915	2	Velproportioneret detaljerigt hus der fremstår autentisk og bidrager til bebyggelsesmiljøet.
1303	2o	Gl Strandvej	296B	3050	3	1915	4	Huset har en høj fortællerværdi og bidrager til bebyggelsesmiljøet.
1041	27b	Gl Strandvej	3	3050	1	1850	3	En del af det autentiske miljø ved fiskerlejet.
1067	14	Gl Strandvej	30	3050	1	1810	2	Huset er velproportioneret, ligger fint i sit miljø, og har generelt bevaret mange oprindelige detaljer.
1305	2f	Gl Strandvej	300	3050	1	1918	4	Huset fremstår velproportioneret og bidrager til bebyggelsesmiljøet.
1068	5m	Gl Strandvej	31	3050	1	1900	3	Huset fremstår autentisk ud mod gaden og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.

1069	13	Gl Strandvej	32	3050	1	1810	2	Huset fortæller historien om fiskerlejets bygningshistorie i kraft af sin placering og meget oprindelige stand.
1071	5n	Gl Strandvej	33	3050	1	1929	4	Bevaringsværdien knytter sig til, at det stadig er muligt at aflæse husets grundform i gadeforløbet.
1072	24b	Gl Strandvej	34	3050	1	1865	4	Huset bidrager til fiskerlejets miljø og kulturhistoriske fortælling.
1073	24f	Gl Strandvej	34A	3050	1	1880	4	Huset er aflæseligt i sin grundform, og opleves i sammenhæng med sine to nærmeste naboer. Er en del af den karakteristiske, tætte bebyggelsesstruktur.
1074	5o	Gl Strandvej	35	3050	1	1916	2	Huset er meget specielt, og en karakteristisk identitetsskaber for vejens historie.
1076	5e	Gl Strandvej	37	3050	1	1898	3	Et fint nationalromantisk sommerhus med mange håndværksmæssige detaljer.
1042	1cl	Gl Strandvej	4	3050	1	1904	4	Huset ligger fint placeret i sit miljø, og afslutter husrækken mod nord.
1080	12a	Gl Strandvej	40	3050	1	1810	3	Del af fin husrække
1080	12a	Gl Strandvej	40	3050	2	1810	4	Del af fin husrække
1081	4c	Gl Strandvej	41	3050	1	1900	3	Huset er velproportioneret, især mod vejen, og ligger fint i bebyggelsens miljø.
1085	4e	Gl Strandvej	45	3050	2	1908	4	Husets oprindelige skikkelse sløres af stor port, men den oprindelige betydning og betydningen i gadebilledet gør det bevaringsværdigt.
1082	11b	Gl Strandvej	42	3050	1	1810	3	Del af fin husrække, og stor fortællerværdi fra den gamle bebyggelse.
1083	4d	Gl Strandvej	43	3050	1	1910	4	Huset bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
1084	10a	Gl Strandvej	44	3050	1	1680	4	Huset bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
1085	4e	Gl Strandvej	45	3050	1	1907	4	Husets bevaringsværdi knytter sig til husets egenskab af identitetsbærende bygning for området, og grundhuset er nogenlunde intakt på trods af en del dårlige løsninger.
1093	1ae	Gl Strandvej	56	3050	1	1904	4	
1087	4x	Gl Strandvej	47	3050	1	1913	4	Husets bevaringsværdi knytter sig til den gode grundform og den markante placering ved vejforgreningen.

1043	27c	Gl Strandvej	5	3050	1	1890	3	Husets kulturhistorie, beliggenhed i sit miljø og generelt bevarede detaljer rummer en stor fortællerværdi for bebyggelsen.
1043	27c	Gl Strandvej	5	3050	2		4	Husets bevaringsværdi knytter sig til fortællingen om kroens funktion, og det miljø bygningen bidrager til.
1094	4r	Gl Strandvej	57	3050	1	1909	4	Markant hus med god arkitektur og fine materialer.
1044	1gm	Gl Strandvej	6	3050	1	1808	3	Del af fin husrække og det autentiske miljø.
1044	1gm	Gl Strandvej	6	3050	2		4	Del af fin husrække, og fortællerværdi som udhus
1119	6a	Gl Strandvej	77	3050	1	1890	4	Huset er velproportioneret og autentisk istandsat, og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
1109	7h	Gl Strandvej	67	3050	1	1897	4	Grundhuset er smukt og karakteristisk, og der er fin beliggenhed i miljøet. Tilbygninger er sat uden på huset og skæmmer, men ødelægger ikke grundhus.
1111	7g	Gl Strandvej	69	3050	1	1900	4	Husets gode placering og de oprindelige arkitektoniske kvaliteter vejer op for de lidt slørende tilbygninger.
1045	25f	Gl Strandvej	7	3050	1	1825	4	Huset bidrager til nærliggende miljø.
1116	2av	Gl Strandvej	75	3050	3	1923	4	Integreret del af et fint villaanlæg.
1121	1x	Gl Strandvej	79	3050	1	1910	3	Huset er velproportioneret og autentisk med flere karakteristiske detaljer, og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø
1046	1cm	Gl Strandvej	8	3050	1	1808	4	Huset er en del af det specielle kulturmiljø i det gamle fiskerleje.
1046	1cm	Gl Strandvej	8	3050	2	1927	4	Huset fremstår som en del af nyere annek. Kun det oprindelig lille udhus er bevaringsværdigt.
1128	1n	Gl Strandvej	87	3050	1	1795	2	Huset har en høj kulturhistorisk fortællerværdi for lokalområdet.
1128	1n	Gl Strandvej	87	3050	2	1795	2	Bygningen er en del af gårdanlæggets bebyggelsesmiljø og den kulturhistoriske fortællerværdi.

1132	1l	Gl Strandvej	91	3050	1	1909	4	Huset er velproportioneret og autentisk, og bidrager til stedets samlede bebyggelsesmiljø.
1134	1m	Gl Strandvej	93	3050	1	1908	4	Huset er velproportioneret og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
1137	8c	Gl Strandvej	95	3050	1	1896	4	Huset er velproportioneret og autentisk istandsat, og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
1138	8b	Gl Strandvej	97	3050	1	1837	3	Huset er velproportioneret og autentisk istandsat, og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
1139	10c	Gl Strandvej	99	3050	1	1775	3	Huset fremstår harmonisk og autentisk. Det bidrager til stedets bebyggelsesmiljø og er en del af husrækken.
3415	2aa	Grønholtvangen	1	3480	1	1930	4	Et solidt byggeskikshuset med interessante forbedringer. Tilbygning opført i pagt med hovedhuset. Kunne vinde meget ved bedre tilpassede vinduer.
3422	3y	Grønholtvangen	10	3480	1	1842	3	Meget fint hus bevaret og renoveret med sans for materialer og detaljer.
3419	3e	Grønholtvangen	12A	3480	1	1870	4	Del af samlet anlæg med mange oprindelige detaljer og symmetriske facader.
3419	3e	Grønholtvangen	12A	3480	3	1870	3	Fin og meget velbevaret bygning med de originale træk og detaljer.
3419	3e	Grønholtvangen	12B	3480	2	1820	4	Del af anlæg. Vigtigt at længen bevares for gårdens helheds skyld.
3408	1e	Grønholtvangen	25	3480	1	1875	4	Huset danner et fint anlæg, og fremstår generelt autentisk.
3408	1e	Grønholtvangen	25	3480	2	1875	4	Velproportioneret længe med fine porte. Flot gårdsplads.
7342	35b	Grønholtvangen	30	3480	1	1890	4	
1333	3d	Grønholtvangen	37	3480	1	1877	4	Velproportioneret anlæg, dog noget moderniseret i udlænger.
1568	2e	Grønholtvangen	4	3480	3	1827	3	Velholdt gammel bindingsværkslænge, sikkert det ældste i gårdanlægget.
1568	2e	Grønholtvangen	4	3480	2	1827	4	Forholdsvis original.
1354	17a	Grønholtvangen	44	3480	1	1902	4	Velproportioneret hus, der opleves som en harmoniske sammenhæng med udlænger.

1346	5i	Grønholtvangen	48	3480	1	1920	4	Huset har en bevaringsværdi i kraft af sin gode og klart aflæselig grundform og sammenhæng med smedjen.
1346	5i	Grønholtvangen	48	3480	2	1920	3	Bevaringsværdien knytter sig til, at huset er genkendeligt som smedje og dermed har en klar kulturhistorisk fortælling.
1343	5f	Grønholtvangen	50	3480	1	1850	4	Husets bevaringsværdi knytter sig til den markante placering i miljøet. Husets forlængelse og forøgelse kan umiddelbart ikke aflæses, da den er tilpasset det oprindelige hus.
2302	5e	Grønholtvej	59	3480	2	1872	3	Fint gårdanlæg og meget oprindeligt i sin form
2371	44b	Grønholtvej	102	3480	2	1910	2	
1373	10a	Grønholtvej	12	3480	1	1850	4	Bevaringsværdien knytter sig alene til at det er et samlet trelænget gårdanlæg omkring en afgrænset central gårdsplads.
1331	3a	Grønholtvej	14	3480	1	1890	2	Den helstøbte bygningskrop og den hævede placering. Derudover knytter bevaringsværdien sig også til at stuehuset er en del af et samlet harmonisk anlæg med fire længer.
1331	3a	Grønholtvej	14	3480	2	1890	2	Fin helstøbt gård.
1395	32	Grønholtvej	15	3480	1	1900	4	Bevaringsværdien knytter sig til placering i landsbyen og de bevarede originale bygningsdetaljer.
1342	5e	Grønholtvej	19	3480	1	1830	2	En bygning som har bevaret sin oprindelige karakter.
6892	1b	Grønholtvej	2	3480	1	1885	3	Huset er velproportioneret og fremstår til dels autentisk og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø samt den kulturhistoriske fortællerværdi.
6892	1b	Grønholtvej	2	3480	2	1900	3	Bygningen er velproportioneret og en del af stedets bebyggelsesmiljø.
1325	2a	Grønholtvej	26	3480	2	1855	3	Bevaringsværdien knytter sig til bygningens helstøbte arkitektur og dennes kulturhistorie.
1347	5k	Grønholtvej	27	3480	1	1900	4	Bevaringsværdi knyttet til beliggenhed tæt ved kirken, vejen og forten.

1321	52	Grønholtvej	29	3480	2	1900	3	Del af kirkegård med oprindelige bygningsdetaljer.
1321	52	Grønholtvej	29	3480	1	1200	1	Smuk kirke med særlig kulturhistorie og placering i landsbyen og landskabet.
1500	1a	Grønholtvej	30	3480	11	1918	4	Huset er velproportioneret og har en høj kulturhistorisk fortællerværdi som skovarbejder bolig. Sammen med udlængen placeret bag skovarbejder boligen dannes tydelig gårdsplads.
1351	6a	Grønholtvej	31	3480	1	1913	3	Stuehus og gårdanlæg med markant allé beliggende på bakket i landskab.
1351	6a	Grønholtvej	31	3480	2	1913	4	Bevaringsværdien knytter sig til det samlede anlæg og de mange bevarede bygningsdetaljer.
2302	5d	Grønholtvej	59	3480	1	1872	4	Et gammelt hus der kunne have bedre vinduer.
1397	37	Grønholtvej	34	3480	1	1940	2	Bevaringsværdien knytter sig til en rigtig god ombygning og placeringen i Grønholt.
1369	9g	Grønholtvej	37A	3480	1	1890	4	Velproportioneret hus placeret parallelt med Grønholtvej og med kulturhistorisk fortællerværdi.
1399	40	Grønholtvej	40	3480	1	1827	4	Bevaringsværdi knytter sig til den aflæselige hovedform og beliggenhed mod vejen.
2322	8b	Grønholtvej	41	3480	1	1827	4	
2318	7f	Grønholtvej	45	3480	1	1930	4	Velproportioneret hus med fin beliggenhed i landskabet.
1394	29	Grønholtvej	48	3480	1	1900	4	Sammensat hus med klar karakter og arkitektur.
1338	4a	Grønholtvej	4A	3480	1	1808	1	Karakteristisk hovedbygning til gods.
1338	4a	Grønholtvej	4A	3480	5	1800	1	Del af helhed, lerjordshus
1338	4a	Grønholtvej	4A	3480	6	1800	2	Kulturhistorie, arkitektur og værdifuld for anlæggets afslutning mod syd.
1338	4a	Grønholtvej	4A	3480	3	1800	1	Lerjordsfløj, del af et flot helstøbt anlæg.
1338	4a	Grønholtvej	4A	3480	2	1800	2	Bevaringsværdien knytter sig til at huset er en del af det samlede anlæg og lerjordshus.
1324	1b	Grønholtvej	50	3480	1	1720	2	Velproportioneret langhus med god placering og del af lokalhistorie.

								Husets bevaringsværdi knyttet til fortælle værdien og den specielle konstruktion. Ringe tilstand i bygningen, men er en væsentlig del af kvaliteten i det samlede anlæg.
1324	1b	Grønholtvej	50	3480	2	1720	4	
2315	7a	Grønholtvej	51	3480	1	1873	3	
2315	7a	Grønholtvej	51	3480	3	1873	3	Del af firelænget gård
2315	7a	Grønholtvej	51	3480	2	1873	3	Del af firelænget gård
1344	5g	Grønholtvej	52	3480	1	1800	4	Huset bevaringsværdi knytter sig til den miljømæssige og kulturhistoriske værdi.
1344	5g	Grønholtvej	52	3480	2		4	Mindre udhus med bevarede facader.
1367	8c	Grønholtvej	58	3480	1	1900	4	Huset fremstår velproportioneret og autentisk, men præget af modernisering.
1367	8c	Grønholtvej	58	3480	2	1900	4	Fint lille hus i god sammenhæng med stuehus.
2316	8a	Grønholtvej	82	3480	4	1877	3	En del af fint anlæg, som er væsentligt i landsbyens helhed.
2316	8a	Grønholtvej	82	3480	2	1877	4	En del af fint anlæg, som er væsentligt i landsbyens helhed.
2316	8a	Grønholtvej	82	3480	5	1877	4	En del af fint anlæg, som er væsentligt i landsbyens helhed.
2287	2a	Grønholtvej	86	3480	1	1939	4	Velproportioneret grundhus med værdi som en af de bevarede gårde i byen.
2287	2a	Grønholtvej	86	3480	4	1939	4	Firlænget gård med en god anvendelse til hestevirksomhed
2287	2a	Grønholtvej	86B	3480	2	1939	4	Del af firlænget gård. Se registrering af Grønholtvej 86 bygning 2.
2295	66	Grønholtvej	88	3480	1	1830	3	Utilpasset ny skorsten mod vest, som har ganske få detaljer.
2292	3k	Grønholtvej	92	3480	9		2	Fint helstøbt gårdanlæg omkring lukket gårdsplads.
2292	3a	Grønholtvej	92	3480	1	1885	3	Velproportioneret hus med god fortælle værdi og betydning i landsbystrukturen
8779	4c	Gunderødvej	10B	2980	3	1913	4	Bevaringsværdi knyttet til facaderne og gårdanlægget i sin helhed
8789	32	Gunderødvej	25	2970	1	1877	4	Huset har en høj fortælle værdi om landsbyens bebyggelsesmiljø, og huset fremstår delvist autentisk.
8790	5a	Gunderødvej	26	2970	1	1880	4	Bidrager til den bymæssige landsby karakter

8790	5a	Gunderødvej	26	2970	2	1880	4	Autentisk bevaret gårdmiljø, som bidrager til landsbymiljøet.
8792	6a	Gunderødvej	30	2970	1	1877	4	Huset er et sjældent eksempel på et bevaret stuehus. Det bemærkes dog, at den bygningsmæssige tilstand er meget ringe.
8794	2c	Gunderødvej	36	2980	1	1913	4	Velproportioneret hus som fremstår med bevarede håndværksmæssige detaljer og bidrager til bebyggelsesmiljøet og den kulturhistoriske fortællerværdi.
8795	6d	Gunderødvej	39	2980	2	1875	4	Bevaringsværdien knytter sig særligt til det samlede trelængede gårdanlæg.
8796	4b	Gunderødvej	40	2980	1	1890	4	Velproportioneret hus, som bidrager til stedets bebyggelsesmiljø og den kulturhistoriske fortællerværdi.
8796	4b	Gunderødvej	40	2980	3	1920	4	Velproportioneret længe som bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
8796	4b	Gunderødvej	40	2980	2	1800	4	Velproportioneret og autentisk længe, der bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
8806	5m	Gunderødvej	54	2980	1	1938	4	Velproportioneret byggeskikshus med gode detaljer.
3252	29a	Hal Kochs Vej	14	3050	1	1897	1	Bygningen har en høj fortællerværdi for banen og byen. Bygningen er detaljerig.
3252	29a	Hal Kochs Vej	14	3050	3	1909	3	Del af banegård.
3252	29a	Hal Kochs Vej	14	3050	2	1909	2	Del af banegård
1427	4t	Hammersvej	4	3480	1	1925	3	Bevaringsværdien knytter sig til husets placering og de mange bevarede bygningsdetaljer.
1429	4s	Hammersvej	6	3480	1	1926	4	Skikkelig hus, som burde have sit tegltag bevaret.
1432	4r	Hammersvej	8	3480	1	1932	3	Velformet bygning med gode bygningsmæssige detaljer.
9444	9g	Hartvig-Møllers Vej	1	2970	7	1918	4	Bevaringsværdien knytter sig til det samlede anlæg samt husets karakter
9444	9g	Hartvig-Møllers Vej	1	2970	8	1918	4	Bevaringsværdien knytter sig til det samlede anlæg.
9444	9g	Hartvig-Møllers Vej	1	2970	10	1930	4	Bevaringsværdien knytter sig til det samlede anlæg.



9444	9h	Hartvig-Møllers Vej	1	2970	4	1925	3	Bevaringsværdien knytter sig til husets placering og mange håndværksmæssige detaljer samt sammenhæng med sommerhus.
9444	9g	Hartvig-Møllers Vej	1	2970	6	1918	3	Bevaringsværdien knytter sig til det samlede anlæg.
9445	9m	Hartvig-Møllers Vej	3	2970	1	1933	3	Bevaringsværdien knytter sig til den enkelt proportionerede spejderhytte som har tilknytning til den samlede bebyggelse til undervisningsformål.
9444	9h	Hartvig-Møllers Vej	1	2970	3	1918	2	Bevaringsværdien knytter sig til husets placering og mange håndværksmæssige detaljer samt sammenhæng med anneks.
1471	1bo	Hasselvej	4	3480	1	1937	4	Velproportioneret hus.
1472	25e	Havnevej	1	3050	1	1798	4	Statslig bygning med markant beliggenhed. Kan forbedres med røde tegl på taget.
8671	1ad	Hejrevej	4	2990	1	1923	4	Huset bidrager til stedets bebyggelsesmiljø og den kulturhistoriske fortællerværdi.
1510	15k	Helsingørsvej	10	3480	1	1910	3	Fin tidstypisk bygning med gode detaljer, pudsede vinduesindfatninger, og pudsede hjørnekvadre.
1511	4i	Helsingørsvej	11	3480	1	1910	3	Fin tidstypisk bygning, og ret velbevaret
1512	15ac	Helsingørsvej	12	3480	1	1876	3	Spændende ejendom med gode arkitektoniske detaljer og fortællerværdi.
1514	4n	Helsingørsvej	13	3480	1	1900	4	Istandsættelsen vurderes til at foretages med stor respekt for oprindelig byggeskik.
1516	4m	Helsingørsvej	15	3480	1	1910	4	Godt bevaret og udskiftninger er gjort på den rigtige måde. Udhus til centralvarmefyret, med gamle teglsten.
1517	15m	Helsingørsvej	16	3480	1	1890	4	Et meget tidstypisk hus, og bortset fra vinduerne fremstår det helstøbt
743	5a	Helsingørsvej	45	3480	4	1880	4	Indgår som en del af det firelængede gårdanlæg.
1518	4h	Helsingørsvej	17	3480	1	1902	4	Vinduer er med metalkant og dør er helt ny. Lettere forsømt, men ellers et velproportioneret hus med fine og velbevarede detaljer og fortællerværdi

1519	15q	Helsingørsvej	18	3480	1	1892	2	Vedligeholdt tidstypisk bygning fra perioden.
1521	15x	Helsingørsvej	20	3480	1	1901	3	Fin tidstypisk bygning
1522	15s	Helsingørsvej	22	3480	1	1896	3	Typisk bygning fra tiden, velproportioneret.
1523	15r	Helsingørsvej	24	3480	1	1912	4	Fint tidstypisk bygning.
1503	5c	Helsingørsvej	3	3480	1	1892	2	Et meget velbevaret hus med nygotiske stiltræk
4470	2k	Helsingørsvej	33	3480	1	1897	4	Tidstypisk bygning
4470	2k	Helsingørsvej	33	3480	2	1900	4	Del af firelænget gård.
4468	2c	Helsingørsvej	38A	3480	1	1790	1	Velformet og kulturhistorisk og originalt, velbevaret stuehus.
4468	2c	Helsingørsvej	38A	3480	3	1790	3	Velformet og indgår i gårdanlægget.
4468	2c	Helsingørsvej	38B	3480	2	1790	3	Vigtig bygning for hele anlægget.
4483	2ad	Helsingørsvej	40	3480	1	1910	2	Fin repræsentant for byggestilen på det tidspunkt, og kulturhistorisk som aftægtsbolig til storgård.
4467	2b	Helsingørsvej	42	3480	1	1790	4	Længehus med nyere vinduer og døre.
758	5n	Helsingørsvej	43	3480	1	1875	3	Bevaringsværdien knytter sig til den trelængede gårds samlede kulturhistoriske betydning.
758	5n	Helsingørsvej	43	3480	2		3	Del af anlæg
4473	2p	Helsingørsvej	44	3480	1	1893	4	Lerjordshus langs landevejen.
743	5a	Helsingørsvej	45	3480	2	1880	4	Del af firelænget gård, karakterfuld bygning
1506	5d	Helsingørsvej	5A	3480	1	1783	3	Interessant anlæg.
742	6a	Helsingørsvej	68	3480	1	1878	4	Kulturhistorisk og miljømæssigt værdifuldt.
742	6a	Helsingørsvej	68	3480	2	1878	3	Indgår i et samlet gårdanlæg.
742	6a	Helsingørsvej	68	3480	3	1878	4	En del af helstøbt trelænget gårdanlæg.
1507	4c	Helsingørsvej	7	3480	1	1877	4	Mange gode detaljer, trods ændringer på vinduer og tag.
7059	1i	Helsingørsvej	76	3480	1	1940	3	Fint tidstypisk eksempel som bidrager til stedets bebyggelsesmiljø og den kulturhistoriske fortællerværdi.
734	2i	Helsingørsvej	78	3480	1	1877	4	Huset bidrager til stedet bebyggelsesmiljø og har en fin placering i skovbrynet ned til sø.
1508	15bh	Helsingørsvej	8	3480	1	1908	1	God repræsentant for byggestil. Typisk stor villa fra tiden.
1509	4e	Helsingørsvej	9	3480	1	1887	3	Fint og detaljerigt gammelt hus, men tilbygning byg. nr. 004 skæmmer
1535	8bh	Helstedsvej	6	3480	1	1927	4	Et velproportioneret hus med fin oprindelig havestue

1537	8ao	Helstedsvej	8	3480	1	1930	4	Huset fremstår ganske oprindeligt trods en del udskiftede døre og vinduer. Autentisk tagform og skorstenspipe.
1538	8n	Helstedsvej	9	3480	1	1909	4	Huset er velproportioneret og har oprindelige mur- og tagdetaljer, typisk for bygningstypen.
8871	9a	Hesselrødvej	13	2980	2	1827	4	Bevaringsværdien knytter sig alene til at bygningen er en del af en firelænget samlet gårdanlæg solitært placeret i landskabet.
8871	9a	Hesselrødvej	13	2980	3	1677	4	Bevaringsværdien knytter sig alene til at bygningen er en del af en firelænget samlet gårdanlæg solitært placeret i landskabet samt bevarede bindingsværksdetaljer.
8871	9a	Hesselrødvej	13	2980	1	1852	4	Bevaringsværdien knytter sig alene til at bygningen er en del af en firelænget samlet gårdanlæg solitært placeret i landskabet.
8866	1a	Hesselrødvej	2	2980	2	1860	2	Nydeligt hus.
8871	9a	Hesselrødvej	13	2980	4	1827	4	Huset er en del af gårdanlæg, men er uharmonisk moderniseret.
8874	8a	Hesselrødvej	19	2980	5	1900	4	Velproportioneret længe med karakteristisk port med mulighed for gennemkørsel.
8866	1a	Hesselrødvej	2	2980	1	1860	3	Tagvinduer og hoveddør trækker ned.
8878	2b	Hesselrødvej	27	2980	1	1902	4	Velproportioneret hus i firelænget gårdanlæg.
8878	2b	Hesselrødvej	27	2980	3	1902	4	Velproportioneret hus som en del af et firelænget gårdanlæg.
8878	2b	Hesselrødvej	27	2980	2	1902	4	Velproportioneret hus, god kvalitet og helstøbt gårdanlæg.
8881	3a	Hesselrødvej	36	2980	3	1920	4	Husets bevaringsværdi knytter sig især til facaden ud til vejen.
1544	5ay	Hillerødvejen	2	3480	4	1927	4	Bygningen indgår i en harmonisk helhed med den øvrige bebyggelse på ejendommen.
1544	5ay	Hillerødvejen	2	3480	1	1924	4	Interessant hus.
6993	5ah	Hillerødvejen	3	3480	1	1914	2	Markant kompleks der bidrager til bebyggelsesmiljøet og den kulturhistoriske fortællerværdi.
1558	10h	Hillerødvejen	43	3480	1	1900	4	Bygningen bidrager til områdets oprindelige bebyggelsesmiljø og den kulturhistoriske fortællerværdi.

1500	1b	Hillerødvej	45	3480	11	1868	4	Velproportioneret hus der bidrager til bebyggelsesmiljøet og den kulturhistoriske fortællerværdi.
1560	2o	Hillerødvej	49	3480	1	1940	4	Et typisk og forholdsvis velbevaret Bedre Byggeskikshus
1547	1c	Hillerødvej	6	3480	1	1927	2	Bevaringsværdien knytter sig til husets placering, den enkle og velproportionerede arkitektur og bygningsdetaljer.
1567	2æ	Hillerødvej	75	3480	1	1875	4	Fint hus som kunne blive rigtig godt med nogle få forbedringer mht. dør og kvistvinduer og skorstenspiberne.
1575	1b	Holmeskovvej	5B	3480	2	1900	4	Oprindelig del af gården på ejendommen med en tilbagetrukket placering fra Holmeskovvej.
2550	4al	Humlebæk Strandvej	100	3050	1	1939	2	Fin funkis bygning med autentisk fremtoning og markant beliggenhed.
2552	1o	Humlebæk Strandvej	102A	3050	1	1800	4	Fint samlet gård anlæg, der dog er istandsat uden sans for byggeskik.
2552	1o	Humlebæk Strandvej	102A	3050	2		4	Del af gård anlæg.
6908	1dg	Humlebæk Strandvej	102B	3050	1	1800	4	Karakterfuld del af gård anlæg, en smule ufølsomt moderniseret.
2467	1ag	Humlebæk Strandvej	10B	3050	1	1922	4	Huset er velproportioneret og autentisk istandsat, og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
2468	1g	Humlebæk Strandvej	11	3050	1	1907	4	Anlæggets kulturhistorie og grundhusets bevarede detaljer kan stadig aflæses, på trods af mange knopskydninger.
2576	15b	Humlebæk Strandvej	141	3050	1	1920	4	Huset er et velproportioneret hus med visse romantiske elementer og flot beliggenhed.
2583	15n	Humlebæk Strandvej	153	3050	1	1938	4	Fint eksempel på velbevaret bungalow.
2585	15v	Humlebæk Strandvej	157	3050	1	1937	3	Huset er velproportioneret i engelsk stil, med markant beliggenhed i miljøet.
2480	1bo	Humlebæk Strandvej	21	3050	1	1934	3	Fint tidstypisk eksempel, med mange nationalromantiske detaljer.
2454	25a	Humlebæk Strandvej	21A	3050	1	1868	2	Bevaringsværdien knytter sig især til kulturhistorien og det fine kirkegårdsanlæg.
5405	1lø	Humlebæk Strandvej	2A	3050	1	1737	3	Autentisk hus, der rummer stor fortællerværdi i kraft af sin historie og placering i miljøet.

2462	9	Humlebæk Strandvej	4	3050	1	1891	2	En velbevaret bygning, som er en del af miljøet omkring kirken.
2462	9	Humlebæk Strandvej	4	3050	2	1918	3	Del af præstegård, og tidstypisk.
2464	1c	Humlebæk Strandvej	6	3050	1	1900	3	Er et fint velbevaret eksempel på datidens sommerhus.
2521	3c	Humlebæk Strandvej	70	3050	1	1887	3	Huset ligger fint i miljøet, og er bevaret i sin hovedform og arkitektur.
2523	2ay	Humlebæk Strandvej	72	3050	1	1924	3	Særdeles velbevaret og -proportioneret hus med gode arkitektoniske detaljer.
2530	2ak	Humlebæk Strandvej	78	3050	1	1902	4	Velproportioneret hus med markant beliggenhed, trods uharmonisk tag.
2465	1d	Humlebæk Strandvej	8	3050	1	1887	4	Huset er aflæseligt i sin grundform, og har mange typiske detaljer bevaret, trods den lidt ufølsomme udbygning på husets forside.
2545	5ap	Humlebæk Strandvej	95	3050	1	1927	4	Markant detaljerig bygning som bidrager til det oprindelige bebyggelsesmiljø. Tilbygningen skæmmer.
2468	1g	Humlebæk Strandvej	11	3050	3	1946	4	Huset fremstår originalt og bevaringsværdien knytter sig særligt til det samlede bygningsanlæg og den symmetriske grundplan.
2468	1g	Humlebæk Strandvej	11	3050	2	1946	4	Bevaringsværdien knytter sig særligt til det samlede bygningsanlæg og den symmetriske grundplan.
2128	44	Humlebækvej	38	3480	6	1926	4	Del af gårdanlæg
509	1a	Humlebækvej	15	3480	4	1911	4	Del af firlænget gård, og karakteristisk portgennemkøring.
522	5a	Humlebækvej	14	3480	1	1926	4	Stuehuset er en del af et helstøbt trelænget gårdmiljø.
522	5a	Humlebækvej	14	3480	3	1926	4	Stuehuset er en del af et helstøbt trelænget gårdmiljø.
522	5a	Humlebækvej	14	3480	2	1926	4	Stuehuset er en del af et helstøbt trelænget gårdmiljø.
509	1a	Humlebækvej	15	3480	1	1820	4	Karakteristisk længehus, dog ombygget facade.
509	1a	Humlebækvej	15	3480	3	1911	4	Del af firlænget gård, og aflæselig bygningshistorie i facader.
509	1a	Humlebækvej	15	3480	2	1820	3	Del af firlænget gård, og interessant bevaret lerkonstruktion.
523	7a	Humlebækvej	17	3480	1	1800	4	Gammelt hus med god karakter og bevaret bygningskrop. Lidt moderniseret præg.

2173	25	Humlebækvej	20	3480	1	1877	3	Fint eksempel på husmandssted.
2128	44	Humlebækvej	38	3480	1	1863	4	Del af gårданlæg
2173	25	Humlebækvej	20	3480	2	1877	4	Længerne er en del af et helstøbt trelænget gårდანlæg.
516	2a	Humlebækvej	21	3480	1	1890	3	Meget fint længehus med godt håndværk og mange bevarede detaljer.
516	2a	Humlebækvej	21	3480	3	1890	4	Huset står over for stuehuset i gårדspladsen med en fin facade. Lidt sammenbygget bagtil.
516	2a	Humlebækvej	21	3480	2	1890	4	Karakteristisk bygning, der danner fin gårדsplads.
516	2a	Humlebækvej	21	3480	5	1890	4	Del af firlænget gårד, og høj fortælleverdi.
2178	33	Humlebækvej	24	3480	1	1860	4	Huset er en del af et velbevaret gårדmiljø.
2128	44	Humlebækvej	38	3480	3	1863	4	
2178	33	Humlebækvej	24	3480	2	1860	4	Er en del af et velbevaret gårדmiljø.
1634	2h	Humlebækvej	29	3480	1	1881	3	Et fint hus i en meget flot helhed. Med omhu ved tagudskiftning kan det blive rigtig flot. Anlægget ses fint fra vejen.
2128	44	Humlebækvej	38	3480	2	1926	4	Del af gårდანlæg
1634	2h	Humlebækvej	29	3480	2	1881	3	Autentisk længe, som er en del af et helstøbt gårדmiljø.
1634	2h	Humlebækvej	29	3480	3	1881	3	Autentisk længe, som er en del af et helstøbt gårדmiljø.
2126	1a	Humlebækvej	32A	3480	2	1792	4	Fin bygning i helheden. Dårlig tagtilstand.
2126	1a	Humlebækvej	32B	3480	1	1792	3	Kulturhistorisk værdi og markant beliggenhed i anlægget.
2126	1a	Humlebækvej	32B	3480	3	1792	4	Huset danner fin helhed i anlægget.
2182	38b	Humlebækvej	36A	3480	1	1890	4	Huset er velproportioneret og fremstår autentisk. Ydermere bidrager den til stedets fortælleverdi og bebyggelsesmiljø.
3357	4a	Humlebækvej	37	3480	1	1897	4	Stuehuset er en del af firelænget gårדmiljø.
3357	4a	Humlebækvej	37	3480	2	1897	4	Længerne er en del af et firelænget gårדmiljø.
3357	4a	Humlebækvej	37	3480	3	1897	4	Længerne er en del af et velbevaret firelænget gårדmiljø.
2179	34	Humlebækvej	42	3480	1	1900	4	Huset er velproportioneret, og bidrager til gårდანlæggets bebyggelsesmiljø.
2179	34	Humlebækvej	42	3480	3	1900	4	Huset er velproportioneret og fremstår til dels autentisk og bidrager til gårדens bebyggelsesmiljø.

3365	6a	Humlebækvej	45	3480	4	1890	4	Længen er velproportioneret og bidrager til gårданlægget bebyggelsesmiljø.
3365	6a	Humlebækvej	45	3480	3	1890	4	Længen er velproportioneret og bidrager til gårданlægget bebyggelsesmiljø.
3366	14	Humlebækvej	50	3480	2	1870	4	Huset er velproportioneret og autentisk istandsat, og bidrager til gårданlæggets bebyggelsesmiljø.
3366	14	Humlebækvej	50	3480	4	1895	4	Længerne er velproportioneret og autentiske og bidrager til gårdens bebyggelsesmiljø.
3373	7c	Humlebækvej	53	3480	1	1884	4	Huset er velproportioneret, og bidrager til gårdens bebyggelsesmiljø.
2154	12b	Humlebækvej	56	3480	1	1900	4	Huset er en del af et samlet gårданlæg, omkring en veldefineret gårdsplads.
2154	12b	Humlebækvej	56	3480	2	1850	4	Et velproportioneret lille gårdmiljø.
3361	7a	Humlebækvej	58	3480	1	1931	3	Stuehuset er et fint eksempel på bedre byggeskik og en del af et samlet intakt gårданlæg.
3361	7a	Humlebækvej	58	3480	2	1920	3	Bevaringsværdien knytter sig til tre længer og deres tilknytning til stuehus.
3377	16a	Humlebækvej	62	3480	1	1895	4	Huset er velproportioneret og bidrager til stedets fortællerværdi og bebyggelsesmiljø.
3374	8a	Humlebækvej	64	3480	1	1937	4	Huset er velproportioneret og autentisk istandsat, og bidrager til gårdens bebyggelsesmiljø. Gårdfacadens farvesætning er meget tung.
2340	12e	Høje Lønholt	14	3480	1	1800	4	Kvist dominerende og uheldig skorsten på østgavlen, men ellers fint hus med stor betydning i landsbymiljøet
6994	44f	Høje Lønholt	4B	3480	1	1872	4	Velproportioneret hus, der bidrager til bebyggelsesmiljøet og den kulturhistoriske fortællerværdi.
2395	59	Høje Lønholt	6	3480	3		4	Velproportioneret bygning der fremstår autentisk og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø og den kulturhistoriske fortællerværdi.
2400	69	Høje Lønholt	7	3480	1	1680	4	Længehuset klæder vejen, men huset er meget ombygget.

2396	60	Høje Lønholt	8	3480	1	1880	4	Karakterfuldt hus med fortællerværdi, trods facadeændringer.
1632	2a	Højsagervej	4A	3480	1	1880	4	Fin firlænget gård
1632	2a	Højsagervej	4B	3480	2	1880	4	
1631	1b	Højsagervej	10	3480	2	1932	4	
2116	4a	Højsagervej	16	3480	1	1877	4	Del af firlænget gård
2116	4a	Højsagervej	16	3480	4	1867	4	Del af firlænget gård.
2116	4a	Højsagervej	16	3480	5	1867	4	Huset er en del af gårdspladsens miljø, og fremstår delvist velbevaret.
2116	4a	Højsagervej	16	3480	2	1867	4	Del af helstøbt firlænget gård.
2116	4a	Højsagervej	16	3480	3	1867	4	Del af firlænget gård. Fin facaderytme.
2119	4e	Højsagervej	20	3480	1	1932	4	Fin og repræsentant for byggestil.
6789	13b	Højsagervej	50	3480	1	1891	3	Velproportioneret og velbevaret hus med fin kulturhistorie.
2092	1c	Højsagervej	52	3480	1	1846	3	Lerjordshus, del af firlænget gård
2092	1c	Højsagervej	52	3480	2	1900	4	Del af firlænget gård og rest af lerjordsvæg
5323	2m	Højsagervej	8	3480	1	1874	1	
2176	28	Hørsholmvej	11	3050	1	1877	4	Velproportioneret trelænget gårdanlæg, der bidrager til stedets bebyggelsesmiljø og den kulturhistoriske fortællerværdi.
2129	3a	Hørsholmvej	17	3050	3	1800	4	Velproportioneret bygning, der bidrager til stedets bebyggelsesmiljø og den kulturhistoriske fortællerværdi.
2129	3a	Hørsholmvej	17	3050	5	1800	4	Velproportioneret tilbygning der bidrager til stedets bebyggelsesmiljø. Del af samlet firelænget gårdanlæg.
2129	3a	Hørsholmvej	17	3050	2	1800	4	Velproportioneret længer, der bidrager til stedets bebyggelsesmiljø og den kulturhistoriske fortællerværdi.
2129	3a	Hørsholmvej	17	3050	1	1800	4	Velproportioneret hus der bidrager til stedets bebyggelsesmiljø og den kulturhistoriske fortællerværdi.
2143	8a	Hørsholmvej	1A	3050	1	1850	2	Markant detaljeret bygning, der bidrager til stedets bebyggelses miljø og den kulturhistoriske fortællerværdi.
2143	8a	Hørsholmvej	1A	3050	5	1880	4	Velproportioneret bygning der bidrager til stedets bebyggelsesmiljø og kulturhistoriske fortællerværdi.



4245	3g	Hørsholmvej	22	3490	2	1891	4	Velproportioneret bygning som fremstår autentisk og bidrager til stedets oprindelige bebyggelsesmiljø.
2598	4a	Hørsholmvej	31	3490	16	1850	4	Velproportioneret tilbygning med fin gavlfacade, som bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
2598	4a	Hørsholmvej	31	3490	12	1920	4	Velproportioneret tilbygning der fremstår til dels autentisk og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
2598	4a	Hørsholmvej	31	3490	8	1850	4	Bygningen er velproportioneret og fremstår til dels autentisk og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
2598	4a	Hørsholmvej	31	3490	13	1850	4	Velproportioneret længe der fremstår autentisk og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
2598	4a	Hørsholmvej	31A	3490	3	1850	3	Bygningen er velproportioneret og detaljerig og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø og den kulturhistoriske fortællerværdi.
2598	4a	Hørsholmvej	31B	3490	2	1906	3	Bygningen er velproportioneret og detaljerig og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø og den kulturhistoriske fortællerværdi.
4227	1b	Hørsholmvej	32	3490	1	1927	4	Huset er velproportioneret og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø og den kulturhistoriske fortællerværdi.
2598	4a	Hørsholmvej	33	3490	1	1850	2	Markant tidstypisk bygning, der bidrager til stedets bebyggelsesmiljø og den kulturhistoriske fortællerværdi.
2134	4b	Hørsholmvej	5	3050	1	1830	4	Hus med stor fortællerværdi trods en del ændringer.
593	2e	Hørsholmvej	6	3050	1	1900	4	Beliggenhed, arkitektur og originalitet spiller sammen.
3237	5v	Ib Andersens Vej	1	3480	1	1910	3	Spændende hus med mange fine detaljer og materialer fra huset opførelsesår.
3236	5hl	Ib Andersens Vej	2	3480	1	1820	2	Arkitektur og kulturhistorien forenet. Skorstenene burde være profileredes. Med sokkel og afslutning foroven
1672	1ø	Jacobsmindevej	15	3050	1	1932	4	Velbevaret sommerhus med mange bevarede detaljer.
1681	1f	Jacobsmindevej	25	3050	1	1920	4	

1328	2e	Jagtvej	11	3480	1	1900	4	Placering i sammenhæng med længe. Danner en helhed.
1326	2b	Jagtvej	14	3480	1	1900	4	Velproportioneret hus i fin sammenhæng med øvrige længer.
1326	2b	Jagtvej	14	3480	2	1900	4	Helstøbt anlæg med gode bevarede detaljer.
1326	2b	Jagtvej	14	3480	3	1948	4	Meget fint beliggende hus med garageporte som giver en karakteristisk arkitektur.
1683	3o	Jernbanealle	1	3050	1	1919	4	Husets kvalitet ligger i den bevarede grundform, de gode detaljer i tag og murværk samt den fine placering i gaden.
1684	2ad	Jernbanealle	2	3050	1	1933	4	
1689	3n	Jernbanealle	5A	3050	1	1920	4	Huset er velproportioneret og velbevaret og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
1707	39a	Jernbanegade	10	3480	1	1900	4	Betydelig placering på bakken.
1708	16a	Jernbanegade	11	3480	1	1906	3	Stilfuldt bygning. Med tidstypiske facadeelementer, og oprindelig butiksfacade stort set bevaret.
1710	17a	Jernbanegade	13	3480	1	1768	3	Ældre bygning i butiksgaden. Kulturhistorisk værdi og karakter
1711	38	Jernbanegade	14	3480	1	1909	4	Skikkelig bygning med rimelig facaderenovering.
1723	15c	Jernbanegade	25	3480	1	1917	4	Et smukt hus, som trænger til vedligeholdelse.
1716	19b	Jernbanegade	19	3480	1	1922	4	Vigtig hus i Byen med sin opr. funktion og afslutning af gaden. Detaljer bevaret fra en svunden tid. Ærgerligt at det er blevet vandskuret
1717	21a	Jernbanegade	20	3480	1	1738	4	Kulturhistorien er interessant med lerjordshus med træbeklædning.
1718	21b	Jernbanegade	22	3480	1	1917	4	Del af ældre husrække. Placering på hjørnet gør huset værd at bevare. Det er tydeligt at det er et ældre hus med gode grundproportioner
1721	20c	Jernbanegade	24	3480	1	1900	3	Et af de oprindelige byhuse. Der er tynde sprosser i vinduerne, men rudeformater kunne være meget bedre i underetagen.
1722	20e	Jernbanegade	24A	3480	1	1932	4	En forarbejdning af butiksfacaden arkitektonisk ville være ønskelig.

1724	20b	Jernbanegade	26	3480	1	1915	2	Velbevaret bygning med god arkitektur og kulturhistorie i midtbyen. Enestående facade.
1725	6a	Jernbanegade	28A	3480	1	1912	2	Flot intakt bygning, der rummer mange kvaliteter.
1726	73c	Jernbanegade	30	3480	1	1877	4	Tidstypisk bygning med karakteristiske detaljer og miljømæssig værdi
1729	8do	Jernbanegade	34B	3480	2	1900	4	Bevaringsværdien knytter sig til husets sammenhæng med den øvrige bymæssige bebyggelse, samt de bevarede bygningsdetaljer.
1730	8ab	Jernbanegade	36	3480	1	1890	2	Flot repræsentant fra tiden. Erhvervsbygning med bolig.
1700	1x	Jernbanegade	4	3480	1	1923	2	Velformet kulturbygning.
1702	1k	Jernbanegade	6	3480	1	1905	3	Vinduer fornyet i format som tidligere. Gode udsmykninger og hoveddør.
1703	16c	Jernbanegade	7	3480	1	1905	3	Fint hjørnehus med gode detaljer. Og rimelige fornyelser.
1704	1l	Jernbanegade	8	3480	1	1905	3	Vinduer fornyet i format som tidligere. Gode udsmykninger og hoveddør.
6373	1c	Jespervej	274	3480	1	1850	4	Huset er velproportioneret og bidrager til bebyggelsesmiljøet og den kulturhistoriske fortællerværdi.
9221	8ay	Kalvehaven	10	2990	1	1890	3	Velproportioneret og autentisk hus i smukt bygningsmiljø og særligt kulturhistorie.
9219	8av	Kalvehaven	6	2990	1	1908	3	Fint hus med stadig mange bevarede bygningsdetaljer, samtidig styrker huset stedets kultur historie.
9220	8ax	Kalvehaven	8	2990	1	1877	3	Velproportioneret og autentisk hus i smukt bygningsmiljø og speciel kulturhistorie.
11887	54a	Karlebovej	12	2980	1	1178	1	Kirken er en markant bygning og har stor miljømæssig og kulturhistorisk fortællerværdi for landsbyen og omegn.
9230	51	Karlebovej	16	2980	1	1907	4	Et fint hus der er med til at give karakter i landsbyen
9232	5a	Karlebovej	18	2980	1	1864	4	Fint proportioneret stuehus, som har bevaret sin karakter trods ændringer.
9232	5a	Karlebovej	18	2980	4	1906	4	Helheden og detaljeringen er gode.
9232	5a	Karlebovej	18	2980	2	1890	3	Helheden og detaljeringen er gode.

9232	5a	Karlebovej	18	2980	3	1890	4	Helheden og detaljeringen er gode.
9233	25a	Karlebovej	19	2980	1	1827	4	Huset er velproportioneret og autentisk istandsat, og bidrager til stedets samlede bebyggelsesmiljø.
9234	10b	Karlebovej	20	2980	1	1650	2	Fint hus i gaderækken, velbevaret
9235	26d	Karlebovej	21	2980	1	1861	3	Velproportioneret bygningen, som bidrager til bebyggelsesmiljøet og byen kulturhistoriske fortællerværdi.
9236	10d	Karlebovej	22	2980	1	1936	4	Huset er velproportioneret og autentisk istandsat, og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
9241	6h	Karlebovej	30	2980	1	1860	3	Huset er velproportioneret og autentisk istandsat, og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
9242	30	Karlebovej	31	2980	1	1727	4	Huset er velproportioneret og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø og byens kulturhistoriske fortællerværdi.
9244	27b	Karlebovej	33	2980	1	1861	4	Huset er velproportioneret og bidrager til bebyggelsesmiljøet og byens kulturhistoriske fortællerværdi.
9248	4e	Karlebovej	38	2980	1	1827	4	Huset bidrager til bebyggelsesmiljøet og byens kulturhistoriske fortællerværdi.
9249	4a	Karlebovej	40	2980	1	1863	4	Huset er velproportioneret og fremstår til dels autentisk og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
9260	6m	Karlebovej	49	2980	1	1840	4	Huset forstærker byens gadeforløbet og bidrager til byens kulturhistoriske fortællerværdi.
9262	7a	Karlebovej	62	3400	1	1727	4	Velproportioneret længehus som er en del af gårdanlæg.
9262	7a	Karlebovej	62	3400	4	1727	4	Huset aflæses stadig som avlslænge, trods ombygget præg.
9262	7a	Karlebovej	62	3400	2	1727	4	Velproportioneret og velbevaret staldlænge, men ringe vedligeholdelsestilstand.

9262	7a	Karlebovej	62	3400	3	1727	4	Huset er en velbevaret del af det gamle gårdanlæg, men bære præg af manglende vedligehold.
9270	17a	Karlebovej	78	3400	1	1852	4	Bevaringsværdien knytter sig særligt til det firelængede gårdanlæg. Husets grundform er bevaret, og facadernes rytme er intakt. Utilpasset skodder og altan.
9270	17a	Karlebovej	78	3400	2	1852	4	Længe med høj fortælleverdidi. Fine bevarede bygningsdele.
9270	17a	Karlebovej	78	3400	4	1852	4	Huset er en del af gårdens anlæg, og har flere bevarede bygningsdele, der rummer høj fortælleverdidi.
9273	1	Karlebovej	87	3400	2	1877	4	Karakteristisk hus med bevaret facade og markant placering i landskab.
12787	3c	Karlebovej	89A	3400	1	1877	3	Karakteristisk hus med aflæselig funktion og høj miljømæssig værdi.
12786	3b	Karlebovej	89B	3400	1	1877	4	Velproportioneret hus med fin placering i miljøet. Bærer præg af istandsættelse.
12788	3d	Karlebovej	89C	3400	1	1877	4	Velproportioneret hus som indgår i et større helstøbt anlæg.
10203	1b	Karlebovej	90	3400	1	1910	4	Fint lille hus med bevaret grundform.
12169	3a	Karlebovej	91	3400	1	1877	2	Karakteristisk hus og anlæg med spændende kulturhistorie.
12788	3d	Karlebovej	89C	3400	2	1877	3	Velproportioneret brugslænge med høj fortælleverdidi.
12788	3d	Karlebovej	89C	3400	3	1877	3	Karakteristisk hus med stor fortælleverdidi.
1735	7e	Kastanie Alle	2	3050	1	1912	3	Husets fine detaljering og store fortælleverdidi er bærende bevaringsværdier.
1737	7ap	Kastanie Alle	4	3050	1	1933	4	Husets bevaringsværdi knytter sig til det bevarede grundhus i det karakteristiske miljø.
1743	7k	Kastanie Alle	7	3050	1	1917	3	Huset er et detaljerigt og autentisk hus, som bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
1744	7v	Kastanie Alle	8	3050	1	1906	3	Huset er velproportioneret, detaljeret og autentisk istandsat, og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
1745	7f	Kastanie Alle	9	3050	1	1902	4	Huset er velproportioneret og autentisk og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.

6786	78c	Kastanievej	1A	3480	1	1886	3	Del af stationsmiljø og kulturhistorisk kunne måske anvendes til noget i forbindelse med stadionanlægget, sportsfaciliteter eller en klub af en art.
1752	11at	Kastanievej	4	3480	1	1922	2	Fint eksempel på byggestil med gode proportioner og detaljer og materialer. Meget originalt i sin tilstand.
1755	11as	Kastanievej	6	3480	1	1915	3	Fin tidstypisk bygning med rimelige tilføjelser. Gode gamle vindue bevaret. Hoveddør fornyet efter den originale.
1789	53	Kejserensvej	1	3480	1	1853	2	Velproportioneret hus med enestående kulturhistorie og oprindeligt præg.
1790	52a	Kejserensvej	3	3480	1	1905	2	Arkitektonisk markant hus, og en del af markant husrække
1790	52a	Kejserensvej	3	3480	3		4	Indgår med naboens baghus som en helhed ind mod slotsparken.
1791	51a	Kejserensvej	5	3480	1	1904	3	Fin arkitektur, og en vigtig del af husrækken
1791	51a	Kejserensvej	5	3480	2	1734	3	Del af det samlede anlæg, og ældre end forhuset. Del af anlæg
1792	50a	Kejserensvej	7	3480	1	1904	2	Væsentlig del af markant husrække, og et hus med fine arkitektoniske kvaliteter.
4250	8a	Kellerisvej	51	3490	2	1922	4	Bevaringsværdien knytter sig særligt til at udlængerne er en del af det firelængede gårdanlæg. (Kulturhistorie).
4263	5	Kellerisvej	58	3490	1	1931	3	Fint stuehus med gode detaljer og fin allé op til huset.
4263	5	Kellerisvej	58	3490	2	1840	4	Del af helstøbt gård anlæg. Autentisk fremtræden.
4263	5	Kellerisvej	58	3490	3	1895	4	Flot og karakteristisk ladebygning med fint stråtag.
4274	5m	Kellerisvej	59	3490	1	1912	4	Huset ligger markant i landskabet. Bevaringsværdien knytter sig til grundhuset, der er velproportioneret og har mange bygningsdetaljer. Tilbygninger vurderes at være uden særlig bevaringsværdi.
7063	16b	Kellerisvej	66	3490	2	1909	4	Huset indeholder stor fortællerværdi om skovløberhusenes bygningshistorie.

								Velproportioneret og detaljerig bygning der bidrager til stedet bebyggelsesmiljø og den kulturhistoriske fortællerværdi.
4253	4f	Kellerisvej	72	3490	2		4	
4256	4l	Kellerisvej	76	3490	1	1906	4	
4255	4k	Kellerisvej	78	3490	1	1900	4	Et karakteristisk hus, der bidrager til stedets bebyggelsesmiljø og den kulturhistoriske fortællerværdi.
4257	4o	Kellerisvej	88	3490	1	1911	3	Velproportioneret og karakteristisk hus der bidrager til stedets bebyggelsesmiljø og den kulturhistoriske fortællerværdi.
4252	4e	Kellerisvej	90	3490	1	1917	3	Fint eksempel på engelsk stil.
4242	3c	Kellerisvej	96	3490	1	1777	3	Helstøbt eksempel på tolænget gård opført som lerjordshus.
4242	3c	Kellerisvej	96	3490	2	1777	3	Sammenhængende tolænget lerjords gård, dog særdeles ringe tilstand. Gavlen med mursten vurderes at være opført efter huset blev bygget.
4244	3i	Kellerisvej	98	3490	1	1920	4	Veldisponeret hus og bygningsanlæg med bevarede detaljer.
4244	3i	Kellerisvej	98	3490	2	1920	4	Veldisponeret samlet bygningsanlæg.
9274	1i	Kildehøj Alle	1	2990	1	1900	2	Velproportioneret markant bygning med mange fine detaljer. Huset bidrager til bebyggelsesmiljøet og den kulturhistoriske fortællerværdi.
9275	10a	Kirkeltehusvej	1	3450	1	1887	4	Huset har høj fortællerværdi trods ombygninger.
9278	10b	Kirkeltevej	101	3450	1	1860	4	Bevaringsværdien knytter sig til at der stadig er tale om et tydeligt trelænget gårdanlæg, som ud mod gaden fremstår velbevaret
9277	11c	Kirkeltevej	102	3450	1	1924	4	Bevaringsværdien knytter sig til husets beliggenhed i Kirkelte og sammenhæng med udlænge, samt den velproportionerede og velbevarede grundform og tag.
9284	9c	Kirkeltevej	107	3450	1	1926	4	Del landsbyen Kirkelte og en del af det bebyggede miljø. Tilbygning ikke bevaringsværdig.

9283	6b	Kirkeltevej	110B	3450	3	1920	4	Bevaringsværdien knytter sig til at bygningen indgår i det samlede bebyggelsesmiljø omkring købmandsgården Kirkeltevej 110 D.
9283	6b	Kirkeltevej	110D	3450	1	1925	4	Bevaringsværdien knytter sig til at bygningen er købmandsgården og indgår i det samlede bebyggelsesmiljø sammen med Kirkeltevej 110 B og Kirkeltevej 110 C.
9285	9a	Kirkeltevej	111	3450	1	1902	4	Bevaringsværdien knytter sig til det samlede tolængede gårdanlæg med gårdsplads ud mod Kirkeltevej.
9285	9a	Kirkeltevej	111	3450	2	1877	4	Bevaringsværdien knytter sig til det samlede tolængede gårdanlæg med gårdsplads ud mod Kirkeltevej.
9294	26b	Kirkeltevej	124	3450	1	1827	4	Bevaringsværdien knytter sig til bygningernes placering og afgrænsning i det samlede bebyggede miljø.
9295	26a	Kirkeltevej	126	3450	1	1777	4	Fint anlæg med store skorstene.
9297	21b	Kirkeltevej	128	3450	1	1895	3	Karakteristisk hus med markant placering.
9301	4b	Kirkeltevej	131	3450	1	1936	4	Markant hus med intakt bygningskrop, dog lettere præget af modernisering.
9307	3c	Kirkeltevej	144	3450	1	1862	4	Velproportioneret hus med høj fortællerværdi, trods lidt moderniseret præg.
9310	14	Kirkeltevej	152	3450	1	1929	4	Velproportioneret lille anlæg med fin kulturhistorie.
9311	2a	Kirkeltevej	154	2980	1	1876	4	Huset er velproportioneret og autentisk istandsat, og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø og den kulturhistoriske fortællerværdi.
9311	2a	Kirkeltevej	154	2980	5	1916	4	Velproportioneret længe, der til dels fremstår autentisk og som bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
9311	2a	Kirkeltevej	154	2980	3	1876	4	Velproportioneret længe der til dels fremstår autentisk og som bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.



9311	2a	Kirkeltevej	154	2980	4	1876	4	Velproportioneret længe der til dels fremstår autentisk og som bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
9311	2a	Kirkeltevej	154	2980	6	1916	4	Velproportioneret længe som bidrager til stedets bebyggelsesmiljø og fortællerværdi.
9312	1a	Kirkeltevej	158	2980	1	1860	3	Velproportioneret autentisk hus, der bidrager til bebyggelsesmiljøet og den kulturhistoriske fortællerværdi.
9312	1a	Kirkeltevej	158	2980	3	1916	4	Velproportioneret længe der fremstår autentisk og som bidrager til stedets samlede bebyggelsesmiljø.
9312	1a	Kirkeltevej	158	2980	4	1923	4	Velproportioneret længe der fremstår autentisk og som bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
9312	1a	Kirkeltevej	158	2980	2	1909	4	Velproportioneret længe der fremstår autentisk og som bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
9314	14a	Kirkeltevej	159A	2980	1	1906	3	Velproportioneret og detaljerigt hus, som fremstår autentisk og bidrager til bebyggelsesmiljøet og stedets kulturhistoriske fortællerværdi.
9314	14a	Kirkeltevej	159A	2980	2	1906	4	Længerne er velproportioneret og detaljerede og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø og den kulturhistoriske fortællerværdi.
9315	14b	Kirkeltevej	161A	2980	1	1837	3	Huset er velproportioneret og fremstår til dels autentisk og bidrager til kulturmiljøet.
12131	14h	Kirkeltevej	161C	2980	1	1837	2	Markant bygning som bidrager til bebyggelsesmiljøet og har en høj kulturhistorisk fortællerværdi.
1826	5u	Kirsebærhaven	54	3480	1	1913	4	Huset er velproportioneret og bidrager til stedets originale bebyggelsesmiljø samt den kulturhistoriske fortællerværdi.
1854	4k	Kong Christians Alle	1	3480	1	1877	2	Meget typerent og flot hus
45	8a	Kongevejen	64	3480	1	1771	2	(Kulturhistorie)
881	9a	Kongevejen	66	3480	1	1850	4	
881	9a	Kongevejen	66	3480	2	1850	4	Del af firlænget gård
1860	11b	Kongevejen	1	3480	1	1917	3	Tidstypisk eksempel som bidrager til stedets historiske sammenhæng og den kulturhistoriske fortællerværdi.

1864	5aæ	Kongevejen	10	3480	1	1927	4	Huset er velproportioneret og fremstår autentisk og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø. Husets tilbygninger tillægges dog ikke nogen bevaringsværdi.
2329	10a	Kongevejen	118A	3480	2	1905	4	Længerne er velproportionerede og bidrager til stedets historiske bebyggelsesmiljø og den kulturhistoriske fortællerværdi.
2329	10a	Kongevejen	118C	3480	4	1905	4	Længen er velproportioneret og detaljerig og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø og den kulturhistoriske fortællerværdi.
2330	10b	Kongevejen	120	3480	1	1890	4	Bevaringsværdien knytter sig til det samlede firelængede gårdanlæg.
2330	10b	Kongevejen	120	3480	2	1890	4	Del af firelænget samlet gårdanlæg omkring gårdsplads.
1867	5av	Kongevejen	16	3480	1	1923	4	Huset er velproportioneret og autentisk istandsat, og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
1868	5o	Kongevejen	18	3480	1	1900	4	Velproportioneret og detaljeret hus der bidrager til bebyggelsesmiljøet.
1869	20b	Kongevejen	20	3480	1	1877	4	Huset er velproportioneret og autentisk og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
2365	35a	Kongevejen	55	3480	1	1900	4	Fremstår velproportioneret. Trods vandskuringen er husets karakter og mange detaljer bevaret.
1876	7ø	Kongevejen	26	3480	1	1900	3	Huset er velproportioneret og fremstår autentisk og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø og den kulturhistoriske fortællerværdi.
1876	7ø	Kongevejen	26	3480	2		4	Velproportioneret bygning der fremstår autentisk og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø og den kulturhistoriske fortællerværdi.
1877	7ab	Kongevejen	28	3480	1	1902	4	Velproportioneret og detaljeret hus som bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
1885	7n	Kongevejen	40	3480	1	1927	4	Velproportioneret hus der bidrager til stedets bebyggelsesmiljø og den kulturhistoriske fortællerværdi.

2366	37a	Kongevejen	43	3480	1	1800	4	Velproportioneret hus med regelmæssige facader som bidrager til stedets bebyggelsesmiljø og den kulturhistoriske fortællerværdi.
7193	37b	Kongevejen	45	3480	1	1890	3	Bygningen har en høj kulturhistorisk fortællerværdi.
2391	56a	Kongevejen	49	3480	1	1900	4	Velproportioneret hus der bidrager til stedets bebyggelsesmiljø og den kulturhistoriske fortællerværdi.
2391	56a	Kongevejen	49	3480	2	1900	4	Velproportioneret udhus der bidrager til stedets bebyggelsesmiljø og den kulturhistoriske fortællerværdi.
1888	1o	Kongevejen	52	3480	1	1918	4	Huset er velproportioneret og autentisk istandsat, og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
6005	1ac	Kongevejen	58B	3480	1	1938	4	Huset er velproportioneret og autentisk istandsat, og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
13125	78f	Kongevejen	6	3480	7	1888	4	Velproportioneret hus som bidrager til jernbanens bebyggelsesmiljø og den kulturhistoriske fortællerværdi
2385	54a	Kongevejen	71	3480	1	1820	4	Velproportioneret hus der bidrager til stedets bebyggelsesmiljø og den kulturhistoriske fortællerværdi.
887	18b	Kongevejen	72	3480	1	1927	4	Fint tidstypisk eksempel, huset bidrager til bebyggelsesmiljøet og den kulturhistoriske fortællerværdi.
2369	42b	Kongevejen	82	3480	1	1886	4	Velproportioneret bygning, der bidrager til stedets bebyggelsesmiljø og den kulturhistoriske fortællerværdi.
2367	42a	Kongevejen	84	3480	1	1890	4	Huset er velproportioneret og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø og den kulturhistoriske fortællerværdi.

								Huset er velproportioneret og fremstår til dels autentisk og bidrager til stedets samlede bebyggelsesmiljø og den kulturhistoriske fortællerværdi.
2367	42a	Kongevejen	84	3480	2	1890	4	
2312	43	Kongevejen	88	3480	1	1750	4	Fint lille anlæg
2312	43	Kongevejen	88	3480	3	1812	4	Del af anlæg
2312	43	Kongevejen	88	3480	2	1929	4	Del af anlæg
2375	46b	Kongevejen	98A	3480	1	1912	4	Grundet kulturhistorien og flot bygningskrop.
1552	3f	Kratbjerg	105	3480	2	1910	4	Den kulturhistoriske bevaringsværdi knytter sig til at staldlænge er af en god udformning for denne type byggeri.
2013	1kt	Krogerupvej	13	3050	1	1778	2	
1500	73a	Krogerupvej	17	3050	14	1902	3	Bygningen placerer sig fint i landskabet, og fremstår velbevaret og stilrent
13788	33	Krogerupvej	19	3050	15	1917	3	Huset har et autentisk udtryk og ligger fint placeret i skoven ud mod vejen, som går gennem skoven.
1500	1a	Krogerupvej	3A	3050	14	1912	3	Huset er en vigtig del af avlsgårdens anlæg, og er identitetsskabende for helheden af bebyggelsen.
1500	1a	Krogerupvej	3A	3050	14	1910	3	Del af gård anlæg, interessant kulturhistorie og høj grad af oprindelig.
1500	1a	Krogerupvej	3A	3050	14	1912	4	Stalden er en del af gårdanlægget, karaktergivende
1500	1a	Krogerupvej	3A	3050	14	1877	3	Bygningen udgør en del af gårdanlæggets funktionsmæssige fortællerværdi.
1500	1a	Krogerupvej	3A	3050	14	1882	3	Bygningen er en del af det oprindelige gårdanlæg og fremstår autentisk.
1500	1a	Krogerupvej	3A	3050	14	1890	3	Bolig og driftsbygning til Krogerup
2018	45b	Kronprinsensvej	2	3480	1	1898	4	Indgår som en væsentlig del af miljøet, og har bevaret stiltræk trods vandskuring og ombygninger.
2019	49a	Kronprinsensvej	3	3480	1	1737	2	Del af markant husrække
2020	49c	Kronprinsensvej	5	3480	1	1900	4	Vigtig del af miljøet i gaden.
2021	48	Kronprinsensvej	7B	3480	1	1740	4	Husets alder og placering fortæller om det gamle Fredensborg, selvom oprindeligheden er noget udvisket.
2021	48	Kronprinsensvej	7C	3480	2	1740	4	Huset alder og placering fortæller om det gamle Fredensborg. Dog er tilstanden ikke så go.

2022	44	Kronprinsessevej	9	3480	1	1737	4	Del af markant husrække
2036	8o	Kronprinsessevej	10	3480	1	1908	4	Velproportioneret hus med gode håndværksmæssige detaljer og høj grad af oprindelighed i grundhuset.
2040	8aq	Kronprinsessevej	14	3480	1	1934	4	Bygningen er en del af det oprindelige gadeforløb og fremstår som uændret.
2041	8s	Kronprinsessevej	15	3480	1	1907	4	Huset er en del af det oprindelige gadeforløb og har stadig bevaret sit tidstypiske udtryk.
2042	8ai	Kronprinsessevej	17	3480	1	1922	3	Bygningen er en del af det oprindelige gadeforløb og er en fin tidstypisk bygning.
2043	8ak	Kronprinsessevej	19	3480	1	1926	4	Huset er en del af gadeforløbet og fremtræder som opført.
2044	8bl	Kronprinsessevej	21	3480	1	1935	4	Bygningen er en del af det oprindelige gadeforløb og fremtræder som opført.
2028	8k	Kronprinsessevej	3	3480	1	1897	4	Bygningen fremstår autentisk og bidrager til gademiljøet og den kulturhistoriske værdi af stedet.
2029	8x	Kronprinsessevej	4	3480	1	1895	4	Bygningen fremstår autentisk og bidrager til gademiljøet.
2031	8q	Kronprinsessevej	5	3480	1	1898	4	Bygningen fremstår som autentisk og har bevaret mange håndværksmæssige detaljer.
2032	8y	Kronprinsessevej	6	3480	1	1917	4	Huset fremstår autentisk og bidrager til det øvrige gademiljø.
2033	8v	Kronprinsessevej	7	3480	1	1904	4	Husets proportionering og placering har betydning for gademiljøet
2034	8p	Kronprinsessevej	8	3480	1	1911	4	Huset fremstår velproportioneret og autentisk, og fortæller om det oprindelige bebyggelsesmiljø.
2035	8t	Kronprinsessevej	9	3480	1	1907	3	Godt Eksempel på et tidstypisk byggeri. Meget velbevaret
1404	13	Kulsviervej	7	3400	1	1937	4	Huset er velproportioneret og har mange håndværksmæssige detaljer samtidig med at det bidrager til bebyggelsesmiljøet.
2058	4h	Kystvej	1	3050	1	1905	3	Huset er et tidstypisk eksempel med masser af håndværksmæssige detaljer.

2083	3h	Kystvej	27	3050	1	1905	4	Huset er et velproportioneret og karakteristisk hus, med få utilpassede ombygninger.
2068	4g	Kystvej	11	3050	1	1908	3	Huset er et karakterfuldt hus med mange håndværksmæssige detaljer. Samtidig bidrager huset til stedets bebyggelsesmiljø.
2071	4o	Kystvej	13	3050	1	1912	4	Fint tidstypisk bygning
2076	4g	Kystvej	17	3050	1	1917	3	Et karakteristisk hus med mange bevarede håndværksmæssige detaljer. Huset bidrager til bebyggelsesmiljøet.
2078	4am	Kystvej	17B	3050	1	1937	3	Huset er et af de sidste sommerhuse. Det er velproportioneret og har karakter, men dog i relativt ringe stand.
2079	3k	Kystvej	19	3050	1	1905	4	Huset opleves som et smukt og velproportioneret hus, der dog er ufølsomt moderniseret mod vandet.
2081	3f	Kystvej	23	3050	1	1913	2	Huset er velproportioneret og autentisk istandsat, og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
2082	3g	Kystvej	25A	3050	1	1909	3	Huset er et smukt og velproportioneret hus, der ligger lidt skjult fra vejen.
2084	3b	Kystvej	29	3050	1	1904	4	Huset er velproportioneret og autentisk istandsat, og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø. Dog er den overdækkede terrasse ude af stil med resten af huset.
2060	4i	Kystvej	3	3050	1	1906	4	Huset er velproportioneret og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
2086	3l	Kystvej	33	3050	1	1904	2	Fint velproportioneret bygningsanlæg med stor identitetsmæssig og arkitektonisk værdi.
2062	4k	Kystvej	5	3050	1	1905	4	Huset er velproportioneret med mange fine detaljer, dog er huset ufølsomt istandsat. Huset bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
2063	4m	Kystvej	7	3050	1	1904	3	Velproportioneret hus med mange håndværksmæssige detaljer. Samtidig bidrager huset til bebyggelsesmiljøet.
2064	4æ	Kystvej	8	3050	1	1917	4	Velproportioneret træhus med en del fine detaljer.

4391	1h	Langebjergvej	114A	3050	1	1850	4	Velproportioneret hus, der vidner om kvarterets gamle bebyggelsesmiljø.
4429	1u	Langebjergvej	132	3050	1	1922	4	Bygningens grundform er let aflæseligt og der er mange bevarede detaljer. Bygningen er en spejling af nabohuset.
4429	1u	Langebjergvej	132	3050	2		4	Del af anlæg
4428	1t	Langebjergvej	134	3050	1	1922	4	Husets grundform er ikke ødelagt af nyere ufølsom tilbygning. Huset spejles i garageanlæg med sin ensdannede nabo.
766	7b	Langerødvej	37	3480	1	1777	4	Huset er velproportioneret og bidrager til vejens bebyggelsesmiljø og fortællerværdi.
2111	2s	Langerødvej	12	3480	1	1790	3	Velproportioneret hus med fin betydning i miljøet og kulturhistorisk værdi
2124	6b	Langerødvej	14	3480	1	1860	4	Fint eksempel på Husmandssted med mange bevarede detaljer, men også en lidt uheldig ændring af havefacaden.
2124	6b	Langerødvej	14	3480	2	1860	4	Bygningen er en del af husmandsstedets bebyggelsesmiljø.
771	7h	Langerødvej	18	3480	1	1870	4	Huset er velproportioneret og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
2097	2a	Langerødvej	20	3480	3	1938	4	Bygningen bidrager til stedets bebyggelsesmiljø og har en kulturhistorisk fortællerværdi.
780	7x	Langerødvej	33	3480	1	1850	4	Den ældre del har kulturhistorisk værdi. Den nyere del er ikke bevaringsværdig.
759	6b	Langerødvej	27C	3480	1	1877	4	Et hus med en fin karakter, og en del bevarede detaljer
772	7i	Langerødvej	35	3480	1	1850	3	Fint eksempel
759	6b	Langerødvej	27H	3480	2	1928	3	Et markant og velproportioneret hus, meget velbevaret.
772	7i	Langerødvej	35	3480	3		4	Del af anlæg
2090	1a	Langerødvej	39	3480	1	1912	4	Smukt og velbevaret.
2090	1a	Langerødvej	39	3480	4	1911	4	Markant i landsbymiljøet.
785	8a	Langerødvej	4A	3480	1	1877	4	Huset er velproportioneret og autentisk istandsat, og bidrager til gårdens bebyggelsesmiljø og fortællerværdi.
785	8a	Langerødvej	4A	3480	3	1877	4	Længen er en del af gårdanlæggets bebyggelsesmiljø og fortællerværdi.

								Længen er en del af gårdanlæggets bebyggelsesmiljø og fortællerværdi. Dog er de nyere tilbygninger ikke bevaringsværdige.
785	8a	Langerødvej	4A	3480	7	1877	4	
785	8a	Langerødvej	4A	3480	6	1877	4	En vigtig del af gårdanlæggets bebyggelsesmiljø.
785	8a	Langerødvej	4B	3480	2	1877	4	Del af anlæg
791	8l	Langerødvej	5	3480	1	1839	4	Huset fremstår til dels autentisk på grund af husets bevaret form og sydfacade. Og bidrager til bebyggelsesmiljøet og fortællerværdien.
2159	19a	Langstrupvej	10	3480	1	1887	4	Stuehuset fremstår i sin grundform i helheden med mange bevarede detaljer. Dog flere uharmoniske ombygninger i facader.
2146	21c	Langstrupvej	12	3480	1	1800	3	Husets placering og grundform er bevaret, og flere detaljer er intakte.
2148	21a	Langstrupvej	14	3480	1	1935	3	Smukt hus i gårdanlægget.
2148	21a	Langstrupvej	14	3480	3	1935	3	Fin staldbygningen i meget helstøbt gårdanlæg.
2148	21a	Langstrupvej	14	3480	5	1935	3	Fin bygning i gårdanlæggets helhed.
2148	21a	Langstrupvej	14	3480	7	1935	3	Harmonisk bygning med fine detaljer i smuk helhed med gårdanlæg.
2162	17a	Langstrupvej	15	3480	4	1877	4	Autentisk del af firlænget gårdmiljø.
2162	17a	Langstrupvej	15	3480	3	1877	4	Husets bevaringsværdi knyttet til anlæggets helhed. Tilbygning er uharmonisk.
2161	16a	Langstrupvej	17	3480	1	1917	4	Fint hus i sin grundform, men lidt ufølsomt tagrenoveret.
6802	21d	Langstrupvej	18	3480	1	1875	4	Hus som har stor betydning for landsbyens bebyggelsesmiljøet.
2170	22a	Langstrupvej	19	3480	2	1852	4	Velproportioneret gårdanlæg med mange bevarede detaljer. Facade mod gårdsplads er ombygget.
2164	18c	Langstrupvej	20	3480	1	1875	4	Huset er velproportioneret og autentisk istandsat, og vigtigt i stedets bebyggelsesmiljø.
2195	48	Langstrupvej	24	3480	1	1862	3	Huset er velproportioneret og autentisk istandsat, og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
2195	48	Langstrupvej	24	3480	2		4	Autentisk udhus der bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
2139	5a	Langstrupvej	30A	3480	1	1914	3	Stuehuset står i en tilstand tæt på den oprindelige.



2198	54b	Langstrupvej	31	3480	1	1919	4	Husets fine proportioner og slægtskab med nabohus rummer fin fortælling.
2141	6a	Langstrupvej	34	3050	1	1827	4	del af firlænget gård
2141	6a	Langstrupvej	34	3050	2	1927	4	del af firlænget gård
2171	23c	Langstrupvej	39	3480	1	1875	3	Huset er velproportioneret og autentisk istandsat, og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
2930	1a	Langstrupvej	4	3480	1	1900	4	Husets intakte grundform og fine placering har værdi, dog noget moderniseret præg.
2157	13a	Langstrupvej	41	3480	1	1850	4	Stuehuset er en del af et helstøbt firlænget gårdmiljø.
2157	13a	Langstrupvej	41	3480	4	1850	4	Bebyggelsen er en del af firlænget gårdmiljø.
2157	13a	Langstrupvej	41	3480	2	1850	4	Bebyggelse er en del af firlænget gårdmiljø.
2157	13a	Langstrupvej	41	3480	3	1850	4	Bebyggelsen er en del af firlænget gårdmiljø.
2133	11a	Langstrupvej	45	3480	1	1900	4	Velproportioneret hus, som er en del af et helstøbt gårdmiljø.
2935	4a	Langstrupvej	5	3480	1	1777	4	Del af fint anlæg
2935	4a	Langstrupvej	5	3480	2	1777	4	Fint lille anlæg
2135	18a	Langstrupvej	9	3480	2	1900	4	Helhed og miljømæssig værdi er bærende bevaringsværdier.
2135	18a	Langstrupvej	9	3480	4	1936	4	Tilbygninger bag huset opleves ikke. Fine facader og god helhed.
2135	18a	Langstrupvej	9	3480	3	1936	4	Huset er en del af gårdanlæggets helhed.
9411	30ak	Lave Skov Vej	3	2990	1	1902	3	Et fint autentisk og veldetaljeret hus, som bidrager til stedets fortællerværdi og bidrager til bebyggelsesmiljøet.
6827	35a	Lindelyvej	3C	3480	2	1917	4	Del af gårdanlæg, som fungerer som institution. Trempel burde males i opr. farve, som vurderes at kunne have været rød.
2218	2n	Lindelyvej	15	3480	1	1860	4	Skikkelig istandsat hus.
6827	35a	Lindelyvej	3A	3480	1	1907	4	Tidstypisk bygning, med vinduer der vurderes til ikke at være svarende til de oprindelige vinduer.
6827	35a	Lindelyvej	3B	3480	3	1900	4	Bevaringsværdien knytter sig til bygningens placering og kampesten og den tidligere anvendelse som gammel lade i gårdanlæg.
2232	8bk	Lyhnesvej	4	3480	1	1936	3	Huset fremstår som en tidstypisk bygning med bevarede bygningsdetaljer.

2232	8bk	Lyhnesvej	4	3480	2	1926	4	Autentisk værkstedsmiljø, der bidrager til det øvrige gademiljø.
2232	8bk	Lyhnesvej	4	3480	3	1926	4	Danner helstøbt værkstedsmiljø. Se bygning 2 for fuld registrering
7396	1n	Lyngbæksgårdalle	16	2990	3	1917	4	Huset er velproportioneret og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø og kulturhistoriske fortællerværdi.
7396	1n	Lyngbæksgårdalle	2	2990	7	1917	3	Huset er velproportioneret og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø og den kulturhistoriske fortællerværdi.
7396	1n	Lyngbæksgårdalle	7	2990	1	1905	1	Storslået karakteristisk bygning, som bidrager til lokalsamfundets kulturhistoriske fortællerværdi.
12621	9n	Løjeltevej	16	2970	1	1850	3	Bevaringsværdien knytter sig til arkitekturen, og at en lang række bygningsdetaljer er bevaret på trods af gennemgribende istandsættelse.
12621	9n	Løjeltevej	18	2970	2	1850	4	Bevaringsværdien knytter sig til at udlængen indgår i et helstøbt trelænget gårdanlæg omkring gårdsplads, og flere oprindelige bygningsdetaljer.
2348	15a	Lønholtvej	10	3480	1	1800	3	Smukt hus og fin bygningsmæssig helhed.
2348	15a	Lønholtvej	10	3480	3	1800	4	Del af fint bygningsanlæg.
2348	15a	Lønholtvej	10	3480	2	1800	4	Fint bygningsanlæg og interessant kulturhistorie.
2348	15a	Lønholtvej	10	3480	4	1800	4	Del af fint samlet bygningsanlæg.
10445	14a	Løvbjerggårdsvej	1	2980	1	1892	4	Bevaringsværdien knytter sig til de bevarede detaljer samt sammenhængen med det trelængede gårdanlæg.
10445	14a	Løvbjerggårdsvej	1	2980	5	1892	4	Del af trelænget staldanlæg.
10445	14a	Løvbjerggårdsvej	1	2980	4	1892	4	Bevaringsværdien knytter sig til det trelængede gårdanlæg og de bevarede bygningsdetaljer.
10445	14a	Løvbjerggårdsvej	1	2980	3	1892	4	Bevaringsværdien knytter sig til de oprindelige murværksdetaljer og til det samlede trelængede gårdanlæg.

9459	3r	Lågegyde	134	2980	1	1924	4	Huset bidrager til stedets bebyggelsesmiljø og den kulturhistoriske fortællerværdi.
9460	3s	Lågegyde	136	2980	1	1917	4	Huset bidrager til stedets bebyggelsesmiljø og den kulturhistoriske fortællerværdi.
9461	3t	Lågegyde	138	2980	1	1925	4	Huset bidrager til bebyggelsesmiljøet og den kulturhistoriske fortællerværdi.
9462	3u	Lågegyde	140	2980	1	1924	3	Huset er velproportioneret og fremstår autentisk, og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø og kulturhistoriske fortællerværdi. Tilbygningen er ikke med i vurderingen.
7408	1b	Lågegyde	51	2980	1	1907	3	Husets bevaringsværdi knytter sig til de oprindelige detaljer som gavludskæringer i træ samt som en del af det samlede bygningskompleks.
7408	1b	Lågegyde	51	2980	3	1907	3	Oprindelige detaljer og del af et sammenhængende anlæg.
7408	1b	Lågegyde	51	2980	2	1907	4	Bevaringsværdien knytter sig til det samlede anlæg, hvor de tre længer indgår.
7408	1b	Lågegyde	51	2980	6	1927	4	Del af samlet anlæg, og karakterfuld trods de lidt uheldige vinduer
7408	1b	Lågegyde	51	2980	4	1907	4	Trempelbygning der indgår i det samlede bebyggelsesanlæg.
7408	1b	Lågegyde	51	2980	5	1937	3	Velproportioneret og bevaret lille hus, del af samlet bygningskompleks.
9470	16b	Mariehøj	2	2990	1	1827	3	Særdeles velbevaret og velproportioneret hus med fin kulturhistorie.
9504	16e	Mariehøj	5	2990	1	1792	4	Grundhuset er en god bygning med gode detaljer. Ingen af tilbygningerne har bevaringsværdi.
1361	7b	Mosegårdsvej	1	3480	1	1907	4	Huset er velproportioneret og autentisk med håndværksmæssige detaljer og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
1381	15	Mosegårdsvej	5	3480	2	1700	4	(Kulturhistorie)
7728	4o	Mølledammen	20	2980	1	1800	2	Bygningen fremstår autentisk med intakte stilelementer.
2412	3ab	Møllevangen	7	3480	1	1937	3	Velbevaret og tidstypisk sommerhus med flot indgangsparti

9479	11e	Møllevej	1	2990	1	1922	4	Enkelt hus, hvor glaserede tagsten er et atypisk materiale.
9479	11e	Møllevej	1	2990	2	1927	3	Bevaringsværdien knytter sig til at disse udlænger er et godt typisk eksempel på denne type bebyggelse og har haft anvendelse i landbruget.
12149	1k	Møllevej	11	2990	1	1877	1	Kulturhistorien er værdifuld og bygningen er arkitektonisk helstøbt.
12149	1k	Møllevej	15	2990	2	1877	2	God arkitektur i en kulturhistorisk interessant bygning.
9481	11a	Møllevej	4	2990	1	1928	3	Bevaringsværdien knytter sig til at stuehuset er velproportioneret og ligger i sammenhæng med idrætsanlæg.
11882	1o	Møllevej	8	2990	1	1877	2	Fint velbevaret hus med kulturhistoriske værdier.
9480	11c	Møllevej	9	2990	8	1910	4	Bevaringsværdien knytter sig til at huset er en af de oprindelige bygninger i det større virksomhedskompleks. Ligger med facade helt ud til vejen.
9480	11c	Møllevej	9	2990	7	1910	4	Som den ældste del af bebyggelsen formidler huset stedets historie.
2418	8f	N W Gadesvej	4A	3480	1	1869	2	Fin repræsentant for byggestil
2417	8av	N W Gadesvej	2A	3480	1	1900	4	Fint hus med god betydning i gadebilledet
2416	8ap	N W Gadesvej	1	3480	1	1910	4	Fin bygning med en vis kulturhistorie.
2422	8al	N W Gadesvej	12A	3480	1	1890	4	God villa fra tiden.
2423	8ao	N W Gadesvej	14	3480	1	1900	3	Fint hus på vejen og meget velbevaret. Bør bevare sine oprindelige vinduer
2424	8ae	N W Gadesvej	18	3480	1	1920	3	Stor markant bygning.
1500	73a	Nederste Torpenvej	26	3050	10	1923	4	Autentisk hus, som placerer sig fint i landskabet.
5810	4cm	Nederste Torpenvej	6	3050	2	1875	4	Den ene af to resterende firlængede gårde i byen
2432	5br	Nederste Torpenvej	8	3050	1	1887	3	Stuehuset til et gårdanlæg. Stuehuset forholder sig fint til vejen.
2432	5br	Nederste Torpenvej	8	3050	4	1916	3	Del af firlænget gård
2432	5br	Nederste Torpenvej	8	3050	3	1887	3	Del af firlænget gårdanlæg.
2432	5br	Nederste Torpenvej	8	3050	2	1887	3	Del af firlænget gård.
5810	4cm	Nederste Torpenvej	6	3050	99		4	Huset er en del af gårdanlægget, og fremstår autentisk.
9510	3f	Niverød Kongevej	12	2990	1	1873	4	Bevaringsværdien knytter sig særligt til husets beliggenhed tæt på Niverød Kongevej.

13296	1vo	Niverødgården	2	2990	1	1917	3	Huset er et meget karakteristisk stuehus, som ligger i en bymæssig kontekst.
13659	50d	Niverødvej	10	2990	1	1897	2	Huset er en god eksponent for jernbanens byggeskik, og har en høj grad af originalitet og håndværksmæssig kvalitet.
13659	50d	Niverødvej	14	2990	4	1897	2	Kulturhistorie og mange bygningsdetaljer.
9528	1ao	Niverødvej	18	2990	1	1932	4	Godt hus, men kedelige nye detaljer.
9529	1x	Niverødvej	20	2990	1	1927	4	Huset aflæses mod gaden med sin oprindelige grundform, og fortæller historien om stationsbyens bygningshistorie.
13659	50b	Niverødvej	30	2990	7	1897	4	Huset intakt i sin grundform, og indeholder mange håndværksmæssige detaljer og generel kulturhistorisk værdi.
13659	50b	Niverødvej	32	2990	9	1922	3	Husets er et fint eksempel og skaber karakter til området
12870	50c	Niverødvej	4	2990	2	1898	2	Bevaringsværdien knytter sig til sammenhængen med øvrig stationsbygning, de originale detaljer og bygningens afgrænsning/placering.
12870	50c	Niverødvej	4	2990	1	1897	2	Bygningen er detaljerig og markerer sig i bymiljøet som stationsbygning og repræsenterer byen fra jernbanen.
9523	8g	Niverødvej	5	2990	1	1922	4	Huset grundform kan stadig aflæses trods nyere ændringer. Huset er en del af stationsbyens miljø.
9524	8i	Niverødvej	7	2990	1	1927	3	Fint og velbevaret hus. Dog savnes skorstene på huset.
9525	8o	Niverødvej	9	2990	1	1935	4	Bygningens grundform og placering fremstår aflæseligt og oprindeligt.
9482	2	Nivå Kirkevej	2	2990	2	1910	3	Bevaringsværdien knytter sig til husets grundform, placering og originale bygningsdetaljer.
8676	30n	Nordre Strandvej	1	2990	1	1823	4	Huset har en fortælle værdi for stedet og bidrager til vejens bebyggelsesmiljø.

9691	1os	Nordskrænten	3	2980	1	1934	4	Bevaringsværdien knytter sig til det bevarede blokhus, der fremstår originalt i tilstandsmæssig og arkitektonisk forstand, og med gode detaljer.
2598	4a	Nybovej	3	3490	5	1920	2	Huset er velproportioneret og fremstår autentisk og markerer sig, sammen med tvillingehuset, i stedets bebyggelsesmiljø.
2598	4a	Nybovej	1	3490	4	1900	2	Huset er velproportioneret og fremstår autentisk og markerer sig, sammen med tvillingehuset, i stedets bebyggelsesmiljø.
2590	3g	Nybovej	5	3490	1	1900	4	Bygningen bidrager til stedets bebyggelsesmiljø og fortællerværdi, og ud mod gaden er karakteren bevaret, trods lidt hårdhændet renovering.
2589	1a	Nybovej	7	3490	3	1800	4	Længe med meget af den oprindelige karakter bevaret
2589	1a	Nybovej	7	3490	4	1800	4	Bygningen er karakterfuld del af gårdanlæggets bebyggelsesmiljø og fortællerværdien.
2589	1a	Nybovej	7	3490	2	1800	4	Længen er en vigtig del af gårdanlæggets bebyggelsesmiljø og fortællerværdi.
2589	1a	Nybovej	7	3490	5	1800	4	Bygningen er velproportioneret og velbevaret og bidrager til gårdanlægget bebyggelsesmiljø.
2591	2a	Nybovej	8	3490	1	1876	2	Fint tidstypisk bygning med mange bevarede håndværksmæssige detaljer. Huset bidrager til gårdanlæggets bebyggelsesmiljø og stedets fortællerværdi.
2591	2a	Nybovej	8	3490	2	1777	4	Bygningen er en del af gårdanlæggets bebyggelsesmiljø og bidrager til stedets fortællerværdi.
2591	2a	Nybovej	8	3490	3	1777	4	Bygningen er en del af gårdanlæggets bebyggelsesmiljø og bidrager til stedets fortællerværdi.
2594	2f	Nybovej	9	3490	1	1875	3	Huset har en kulturhistorisk fortællerværdi, og de væsentlige træk er bevaret

2608	3q	Nyvej	5	3050	1	1928	4	Velproportioneret hus, med fin ankomst og have istandsat med sans for oprindelige kvaliteter.
2617	3c	Nødebo Overdrev	1	3480	1	1915	4	
6790	2b	Nødebo Overdrev	2	3480	2	1927	4	Fint lille hus der indgår i den samlede bebyggelse omkring gårdrum.
2615	3a	Nødebo Overdrev	5	3480	1	1902	3	Smukt, velbevaret gårdrum
2615	3a	Nødebo Overdrev	5	3480	2	1902	3	Del af gård anlæg
1000	14e	Nørredamsvej	12B	3480	1	1925	3	Smukt hus og nænsomt istandsat.
1002	9m	Nørredamsvej	13	3480	1	1906	3	Velbevaret hus med fin tilbygning. Ny hoveddør i hjørnet.
2628	11l	Nørredamsvej	21	3480	1	1893	4	Et hus med sin oprindelige karakter bevaret trods de nye vinduer og tilbygningen
2622	11h	Nørredamsvej	31	3480	1	1830	4	Kulturhistorisk værdi med lerjord opbygningen. Der mangler en hoveddør.
1001	10k	Nørredamsvej	38	3480	1	1910	4	Fint eksempel på tidstypisk byggeri god veranda.
1584	11n	Nørredamsvej	49	3480	1	1898	3	Fint tidstypisk eksempel på byggeskik. Detaljer bevaret, tilbygning friholdt fra forhuset.
994	5aq	Nørredamsvej	5	3480	1	1908	3	Velbevaret god arkitektur.
2636	11ø	Nørredamsvej	58	3480	1	1834	4	(Kulturhistorie)
2639	70b	Olaf Poulsens Alle	2	3480	1	1850	3	Typisk landhus på Nordsjælland.
2641	4ai	Olaf Poulsens Alle	4A	3480	1	1923	3	Flot hus med originale detaljer. Har sin særlige karakter med stor højde.
2645	4ak	Olaf Poulsens Alle	8	3480	1	1935	3	Palæ villa med velbevaret fremtræden trods tilbygninger.
2306	14c	Oldvejen	11	3480	1	1873	4	Velproportioneret hus som bidrager til bebyggelsesmiljøet og den kulturhistoriske fortællerværdi.
2306	14c	Oldvejen	11	3480	2	1873	4	Bygningen er velproportioneret og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø og den kulturhistoriske fortællerværdi.
2293	5b	Oldvejen	12	3480	1	1907	4	Velproportioneret hus som er en del af firlænget gårdmiljø.
2293	5b	Oldvejen	12	3480	2	1907	4	Del af firelænget gårdanlæg.
2291	11a	Oldvejen	2	3480	1	1929	4	Huset bidrager til gårdanlæggets bebyggelsesmiljø og den kulturhistoriske fortællerværdi.

2344	13c	Oldvejen	6	3480	1	1927	4	Bygningen bidrager til stedets oprindelige bebyggelsesmiljø og den kulturhistoriske fortællerværdi.
2338	12a	Oldvejen	7	3480	1	1915	3	Stuehuset er velproportioneret og detaljerigt og en del af et helstøbt firlænget gårdanlæg og bidrager til stedets kulturhistoriske fortællerværdi.
2338	12a	Oldvejen	7	3480	2	1915	3	Længerne bidrager til gårdanlæggets bebyggelsesmiljø og den kulturhistoriske fortællerværdi.
2358	18d	Oldvejen	9	3480	3	1872	4	Placering og sammenhæng med stuehus.
2648	6g	Paludan Müllersvej	1	3480	1	1915	3	Godt og velbygget hus med detaljer bevaret.
2655	15aæ	Paludan Müllersvej	10	3480	1	1926	3	Moderne hus på den tid.
2649	6p	Paludan Müllersvej	2	3480	1	1908	2	Fin og meget velbevaret repræsentant for byggestil
2650	6ae	Paludan Müllersvej	3	3480	1	1917	3	Fin repræsentant for byggestilen for hundrede år siden. Og meget velbevaret.
2651	6am	Paludan Müllersvej	4	3480	1	1940	4	Spændende hus, specielt for sin tid
2652	6m	Paludan Müllersvej	5	3480	1	1905	2	Helstøbt villa, tidstypisk og velbevaret.
2653	6ac	Paludan Müllersvej	6	3480	1	1912	3	Et fint formet hus med gode detaljer
2654	15bc	Paludan Müllersvej	8	3480	1	1924	3	Meget velbevaret og fint proportioneret lille villa
2842	4al	Parkvej	5	3480	1	1909	3	Gode detaljer og proportioner, velbevaret.
2843	4æ	Parkvej	7A	3480	1	1909	4	Karakterfuldt, sammensat hus. Kulturhistorie er interessant.
2845	29a	Passagen	2	3480	1	1745	4	Huset bidrager til den kulturhistoriske fortællerværdi og bidrager til stedets oprindelige bebyggelsesmiljø.
6821	23c	Passagen	4A	3480	1	1727	4	Miljømæssig og kulturhistorisk bevaringsværdigt.
2846	23a	Passagen	4B	3480	1	1727	3	Bebyggelse i det gamle centrale Fredensborg. Sammenbygget med nr. 6
40	6d	Præstemosevej	10A	3480	1	1900	4	Huset har en lang række klassicistiske detaljer og udgår det centrale hus i det velproportionerede gårdrum.
40	6d	Præstemosevej	10A	3480	3	1900	4	Glaserede tegl vurderes til ikke at være tilpasset anlæggets oprindelige arkitektur.



40	6d	Præstemosevej	10A	3480	4	1900	3	Del af trelænget gårdanlæg.
40	6d	Præstemosevej	10A	3480	6	1900	3	Kulturhistorien og anlægsmæssig interessant.
40	6d	Præstemosevej	10B	3480	2	1900	4	Sjældent med en fritliggende aftægtsbolig.
42	6ag	Præstemosevej	12	3480	1	1870	3	Høj kulturhistorisk værdi, i fint trelænget gårdanlæg.
42	6ag	Præstemosevej	12	3480	2	1870	4	Huset spiller en vigtig rolle i det trelængede anlæg omkring gårdspladsen.
34	1am	Præstemosevej	16A	3480	1	1800	3	Tidstypisk eksempel på mindre firelænget gård. Velbevaret pigstensbelægning på gårdspladsen.
34	1am	Præstemosevej	16A	3480	3	1850	3	Del af firelænget gårdanlæg med smalt sjællandsk bindingsværk.
34	1am	Præstemosevej	16B	3480	2	1850	3	Del af firelænget gårdanlæg. Bygningen er velproportioneret og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
32	1c	Præstemosevej	18A	3480	1	1926	4	Skikkelig hus fra tiden med bedre byggeskik.
48	9f	Præstemosevej	20	3480	1	1804	4	Bevaringsværdien knytter sig til kulturhistorie og som samlet anlæg.
48	9f	Præstemosevej	20	3480	4	1935	4	Bevaringsværdien knytter sig særligt til at laden indgår som en del af et samlet trelænget gårdanlæg.
48	9f	Præstemosevej	20	3480	3	1804	4	Bevaringsværdien knytter sig særligt til at huset indgår i et samlet trelænget gårdanlæg.
48	9f	Præstemosevej	20A	3480	6	1988	4	Ret originalt og viser tidligere funktioner.
47	9c	Præstemosevej	24	3480	2	1890	4	Bevaringsværdien knytter sig til at bygningen indgår i et samlet gårdanlæg omkring gårdsplads.
47	9c	Præstemosevej	24	3480	3	1890	4	Bevaringsværdien knytter sig til at bygningen indgår i det samlede gårdanlæg.
1419	5f	Præstemosevej	27	3480	1	1807	3	Velformet stuehus til trelænget gårdanlæg.
1419	5f	Præstemosevej	27	3480	2	1877	3	God og enkelt bygning, som indgår i fint trelænget gårdanlæg.
1419	5f	Præstemosevej	27	3480	3	1877	4	Del af 3 fløjet anlæg, staldlængen er velbevaret.
1500	1a	Præstemosevej	31	3480	11	1880	4	Karakteristisk skovløberhus.
1500	21a	Præstemosevej	36	3480	11	1896	4	Bevaringsværdien knytter sig til husets kulturhistorie og opr. arkitektur.

1345	5h	Præstemosevej	40	3480	1	1908	2	Kulturhistorisk, arkitektonisk og original interessant.
1345	5h	Præstemosevej	40	3480	2		2	Smukt udhus for enden af gårdsplads.
34	1am	Præstemosevej	16A	3480	4	1900	2	Fint anlæg med kulturhistorie.
57	81	Præstevej	1	3480	2	1922	2	Karakteristisk og autentisk detaljeret bygning, der bidrager til stedets funktionsmæssige sammenhæng og den kulturhistoriske fortællerværdi.
57	81	Præstevej	1	3480	1	1200	1	Kirken er en bygning der markerer sig i området og som bidrager til den kulturhistoriske identitet.
2919	7bx	Præstevej	10A	3480	1	1935	4	Del af husrække ved kirke. Stilrent hus.
2924	7y	Præstevej	16	3480	1	1910	4	Del af husrække ved kirke. Husets grundform og detaljering sløres ikke af den store tilbygning bagtil.
2925	7c	Præstevej	18	3480	1	1930	4	Vigtig del af husrække ved kirke, og velbevaret
2914	27	Præstevej	2	3480	1	1800	4	Huset er det første efter kroen i husrækken langs Præstevej ved Asminderød Kirke. Huset bidrager til det helstøbte landsbyens miljø.
2915	26	Præstevej	4	3480	1	1850	4	Huset fortæller om landsbyens miljø og kulturhistorie gennem sin placering og alder. Kan vinde ved reovering.
2933	2c	Rolandsvej	3	3480	4	1860	4	Velproportioneret lille udhus med flere intakte detaljer.
2943	11bc	Rosenvænget	3	3480	1	1925	2	Rigtig fint hus med gode detaljer og materialer.
7076	1mp	Sandvejen	36	3050	1	1897	4	Huset ligger fint og fortæller historien om arbejderboliger. Istandsæt med øje for gammel byggeskik.
2998	5ax	Skeltoftevej	1	3050	1	1910	3	Huset er en meget fin eksponent for tidens håndværksmæssige kunnen.
3009	7g	Skeltoftevej	20	3050	1	1908	4	Fint tidstypisk eksempel
3029	69a	Skipperalle	3	3480	2	1902	2	Et meget veldetaljeret og stateligt hus, velbevaret.
3029	69a	Skipperalle	3	3480	1	1902	3	Del af anlæg, og gode detaljer. Det ville klæde huset bedre med røde vingetegl på taget.
3026	71	Skipperalle	4	3480	1	1850	2	Fremstår meget originalt, trods tilbygning i træ på nordsiden.
5479	69b	Skipperalle	5	3480	1	1901	2	Del af anlægget omkring Villa Zoar, og fint, veldetaljeret portnerhus.

3027	72	Skipperalle	6	3480	3	1807	2	Fint hus med stor fortælle værdi og miljøbetydning
3027	72	Skipperalle	6	3480	4	1807	3	Enkel og karsk bygning med god betydning i miljøet
3027	72	Skipperalle	6	3480	2	1748	1	Kulturhistorisk interessant og god arkitektur.
3027	72	Skipperalle	6	3480	1	1726	1	Beliggenhed og kulturhistorisk interessant, flot arkitektur.
3045	1d	Skolebakken	15	3050	1	1906	3	
3034	1u	Skolebakken	3	3050	1	1919	3	Huset er et fint tidstypisk eksempel som er autentisk istandsat, og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
3035	1i	Skolebakken	4	3050	1	1795	3	Velproportioneret autentisk bygning der bidrager til stedets bebyggelsesmiljø, og har kulturhistorisk værdi
3036	1t	Skolebakken	5	3050	1	1930	4	Karakterfuld bygning der bidrager til det oprindelige bebyggelsesmiljø.
3038	1s	Skolebakken	7	3050	1	1930	2	Huset er et fint velbevaret eksempel med mange bevarede håndværksmæssige detaljer. Huset fremstår autentisk og er en del af det oprindelige bebyggelsesmiljø.
9991	9b	Skovgårdsvej	7	2980	1	1827	4	Bevaringsværdien knytter sig til det tolængede gårdanlæg og placeringen af dette.
3065	18f	Skovvej	5	3050	1	1920	4	Fint og velproportioneret lille hus i skoven, med mange bevarede detaljer.
3080	8bu	Skovvænget	1	3480	1	1937	3	Skikkeligt hus.
3089	8co	Skovvænget	10	3480	1	1936	3	Oprindeligt opført uden vinduer med sprosser og tilbygning mod sv.
3083	8cg	Skovvænget	4	3480	1	1937	2	Huset er et helstøbt eksempel på en muremestervilla.
3085	8cm	Skovvænget	6	3480	1	1936	3	Vedligeholdt eksempel på bungalow.
4684	67a	Sletten Havn	5	3050	3	1935	3	Ovnen er en del af stedets historiske sammenhæng.
3122	8cf	Slotsgade	1	3480	2	1723	1	Kulturhistorie, fint eksempel på byggestil.
3127	64b	Slotsgade	10B	3480	1	1919	4	Huset er en fin eksponent for bedre byggeskik, og fremstår velholdt med høj grad af originalitet.
3129	55	Slotsgade	11	3480	1	1757	1	Meget fin velproportioneret bygning

3130	63b	Slotsgade	12	3480	1	1850	4	Huset ligger markant i slotsgadens forløb, og bidrager til stedets identitet. Husets grundform aflæselig og velproportioneret.
3133	56	Slotsgade	13	3480	1	1893	2	Tidstypisk og meget originalt.
3134	8g	Slotsgade	14	3480	1	1920	4	Huset fremstår klart aflæseligt i sin grundform som en typisk eksponent for sin bygningstype.
3135	57	Slotsgade	15	3480	1	1900	4	Fint hus, men de nye vinduer er uheldige.
3136	8f	Slotsgade	16	3480	1	1727	3	Huset fortæller om den bygningsmæssige udvikling fra 1700 og frem til 1905. Huset er istandsat med veneration for bygningens historie.
3136	8f	Slotsgade	16	3480	2	1850	4	Huset bærer en kulturhistorisk fortælle værdi, og er istandsat med veneration for bygningens historie.
3137	58	Slotsgade	17	3480	1	1722	4	Trods forandringerne stadig et markant og karakterfuldt hus. Men det kunne have været interessant med den gamle købmandsgårds oprindelige udtryk i gaden.
3138	62a	Slotsgade	18	3480	1	1884	4	Huset fremstår aflæseligt og autentisk, trods påbygninger på hver side. Velproportioneret med gode detaljer.
3139	59	Slotsgade	19	3480	1	1760	2	Fint tidstypisk bygning, del af husrække. Stilrent.
3140	5p	Slotsgade	20	3480	1	1911	3	
3141	60	Slotsgade	21	3480	1	1767	1	Væsentlig kulturhistorie, særligt hus med træbeklædning. Der er to andre huse i byen af samme type. Velproportioneret.
3142	61a	Slotsgade	23	3480	1	1777	2	Kulturhistorie med købmandsgården, god arkitektur, karakterfuldt.
3142	61a	Slotsgade	23	3480	2		4	God bygning med kulturhistorie.
3117	66b	Slotsgade	2A	3480	1	1751	1	Fint tidstypisk eksempel, og meget velbevaret. Vigtigt hus i gadebilledet.
3120	65a	Slotsgade	4	3480	1	1904	3	Velproportioneret og stateligt hus, der underbygger gadens miljø.
3121	54a	Slotsgade	5	3480	1	1820	4	Fremstår næsten som ny bygning og med få bevarede detaljer. Fint med de bevarede vinduer. Huset har en væsentlig betydning i miljøet.
3122	8a	Slotsgade	6	3480	1	1723	4	

3123	54c	Slotsgade	7	3480	1	1760	4	Fint hus med gode vinduer og tegltag.
3126	54b	Slotsgade	9	3480	1	1759	2	Fin tidstypisk bygning i slotsgaden, del af husrække
3151	8ag	Slotsvænget	7	3480	1	1917	3	Huset er meget velproportioneret og fremtræder oprindeligt og fint i gadens miljø.
3179	1a	Slottet	1	3480	5	1726	1	Del af Fredensborg Slot.
3179	1a	Slottet	1	3480	2	1720	1	Markant del af slotsanlæg
3179	1a	Slottet	1	3480	19	1720	1	Bygningen indgår som en del af det samlede Fredensborg Slots anlæg.
3179	1a	Slottet	1	3480	30	1993	3	Del af Fredensborg Slot.
3179	1a	Slottet	1	3480	11	1720	1	Indgår i slottets anlæg.
3179	1a	Slottet	1	3480	15	1720	2	Del af anlæg
3179	1a	Slottet	1	3480	9	1720	3	Del af anlægget omkring Fredensborg Slot.
3179	1a	Slottet	1	3480	14	1720	2	Del af Fredensborg Slot.
3179	1a	Slottet	1	3480	6		2	Del af det samlede Fredensborg Slots anlæg.
3179	1a	Slottet	1	3480	4	1720	2	Del af Fredensborg Slot.
3179	1a	Slottet	1	3480	7	1720	2	Del af Fredensborg Slot.
3179	1a	Slottet	1	3480	12	1720	3	Del af anlæg
3179	1a	Slottet	1	3480	1	1720	1	Del af meget fint anlæg
3179	1a	Slottet	1	3480	21	1720	2	Del af Fredensborg Slot.
3179	1a	Slottet	1	3480	3	1720	1	Central del af slotsanlæg.
3179	1a	Slottet	1	3480	20	1720	2	Del af Fredensborg Slot.
3179	1a	Slottet	1	3480	27	1720	1	Del af tvillingehus og del af slotsanlæg.
3179	1a	Slottet	1	3480	26	1720	1	En af de to thepavilloner (tvillingehuse) og en del af samlet slotsanlæg.
3179	1a	Slottet	1	3480	13	1720	1	Et af de bedste danske eksempler på barokken.
3179	1a	Slottet	1	3480	17	1720	2	Del af det samlede Fredensborg Slotsanlæg.
3179	1a	Slottet	10	3480	16	1720	2	Del af Fredensborg Slot.
3179	1a	Slottet	11	3480	22	1720	1	Velformet bygning som indgæede i hele slotsanlægget.
3179	1a	Slottet	11A	3480	24	1720	1	Fint hus i et fint anlæg.
3179	1a	Slottet	12	3480	25	1720	1	Arkitektonisk velproportioneret hus i som indgår i det samlede slotsanlæg.
3179	1a	Slottet	13	3480	23	1720	1	Fint hus i det fine slotsanlæg.
3179	1a	Slottet	14	3480	8	1720	1	Del af anlægget øst for slottet, som kan have været til hestestalde, vognporte m.v.
3179	1a	Slottet	15	3480	10	1720	2	Fint bindingsværkshus som er en del af hele slotsanlægget.
3179	1a	Slottet	9	3480	18	1720	1	Vigtig del af anlæg, indgår naturligt i hele anlægget. Burde være fredet.
10053	8p	Smedebakken	16	2990	1	1937	4	Velformet hus, der er med til at fortælle om teglværkshistorien og understøtter bebyggelsesmiljøet.

10056	8l	Smedebakken	22	2990	1	1930	4	Fint bevaret hus med gode detaljer.
10057	8aæ	Smedebakken	24	2990	1	1917	3	Fint hus, velbevaret.
10044	8au	Smedebakken	3	2990	1	1910	3	Godt anlæg.
10047	8d	Smedebakken	7	2990	1	1875	3	Store arkitektoniske og kulturhistoriske værdier.
4517	5m	Smedevej	8	3480	1	1932	4	Velproportioneret og pænt bevaret Bedre Byggeskiks hus
4466	2a	Smedevej	17	3480	2	1890	4	Velproportioneret længe som bidrager til stedets oprindelige bebyggelsesmiljø og den kulturhistoriske fortællerværdi.
4466	2a	Smedevej	17	3480	4	1890	4	Velproportioneret længe som bidrager til stedets oprindelige bebyggelsesmiljø og den kulturhistoriske fortællerværdi.
4552	21	Smedevej	19	3480	1	1862	3	Fint og velbevaret hus med mange gode detaljer bevaret. Dog uheldige vinduer i 1. sals gavle.
4498	3p	Smedevej	21	3480	2	1830	4	Kulturhistorien og vigtig for den lille gårdpladsdannelse.
1711	38	Smøgen	1	3480	3	1909	4	Et vigtigt hus i gaderummet, som med enkle midler kunne blive smukkere end det er nu.
3180	14u	Solbakkevej	1	3050	1	1930	4	Huset fremstår autentisk med klar hovedform og karakteristisk tag.
3194	14c	Solbakkevej	13	3050	1	1927	3	Karakteristisk bygning med en markant placering.
3185	14k	Solbakkevej	4	3050	1	1928	3	Velproportioneret og autentisk hus ud mod stejlepladsen.
3212	8cs	Solvænget	12	3480	1	1937	4	Skikkeligt hus.
3217	8bp	Solvænget	17	3480	1	1936	3	Et særligt og usædvanligt hus, som i 1936 er bygget lidt gammeldags. Imponerende detaljer som sjældent ses.
3217	8bp	Solvænget	17	3480	2		4	
6708	11fæ	Solvænget	1A	3480	1	1939	3	Særligt villa i kvarteret med en stor spændende have omkring med sø.
3204	8bt	Solvænget	3	3480	1	1935	3	Skikkeligt hus med oprindelige materialer.
10203	1b	Stasevangsvej	10	2970	5	1910	4	Bevaringsværdien knytter sig til husets oprindelige grundform og placering tæt ved skovbrynet.
10205	6g	Stasevangsvej	12	2970	1	1797	4	Bevaringsværdien knytter sig særligt til den oprindelige del af huset samt placeringen som afslutning af bebyggelse mod skovbrynet.

3232	8ad	Stationsvej	10	3480	1	1900	4	Vinduer er opdelt som de opr. men med en grov detaljeringen og med alulister. Glaserede tegl er uheldige. Men flot bygningskrop og karaktergivende i området
3234	6o	Stationsvej	11A	3480	1	1939	4	Godt solidt og pænt hus fra perioden.
3235	6k	Stationsvej	13	3480	1	1901	3	Usædvanligt hus med sin helt egen karakter.
3239	6i	Stationsvej	15	3480	1	1890	4	
3241	6h	Stationsvej	17	3480	1	1919	3	Fint eksempel på byggeskik med nationalhistoriske elementer med formsten der ligner middelalder detaljer. Desværre er vinduer med alulister.
3243	15n	Stationsvej	19	3480	1	1890	3	Smukt og detaljerigt, velbevaret hus. Nye vinduer og døre trækker ned.
13125	78d	Stationsvej	1A	3480	8	1877	3	Kulturhistorisk interessant og god arkitektur langs banen
3223	78a	Stationsvej	2	3480	1	1877	2	Det er nok en af de få velbevarede stationer i landet vi har tilbage.
3223	78a	Stationsvej	2	3480	2	1886	4	Del af stationsanlægget og med stor fortælleverdi.
3223	78a	Stationsvej	2	3480	4	1886	3	Står fint i anlægget, stor fortælleverdi
3244	5ar	Stationsvej	20	3480	1	1877	4	Husets oprindelige karakter mod gaden og tætte placering på vejen.
3246	15z	Stationsvej	21A	3480	1	1900	4	Velbevaret hus. Ny dør acceptabel. Naturskiferen er velholdt.
3247	7v	Stationsvej	22	3480	1	1897	4	Vinduer har opdeling som tidligere, og skifertaget er bevaret. Detaljer, udskæringer på vindskeder.
3250	9h	Stationsvej	26	3480	1	1912	4	Velbevaret hus. Med udskæring på vindskeder.
3251	11e	Stationsvej	28	3480	1	1820	4	Gammel type af lerjordshus hvor bygningskroppen er bevaret.
13125	78d	Stationsvej	3	3480	1	1921	4	Lille skikkeligt hus. Flot ubrudt tagflade
13125	78e	Stationsvej	6A	3480	10	1891	3	Fin arkitektur og stor fortælleverdi.
13125	78e	Stationsvej	6C	3480	11	1891	3	Fin arkitektur og stor fortælleverdi
3228	15p	Stationsvej	7	3480	1	1899	3	Fint eksempel på byggeskik omkring 1900 med gode detaljer.
3230	15ae	Stationsvej	9	3480	1	1907	2	Fint eksempel på byggeskik med gode udsmykninger.
3231	15af	Stationsvej	9A	3480	1	1906	3	Oprindeligt en fornem villa, men de nye vinduer trækker ned.

3308	7ab	Strand Alle	3	3050	1	1902	3	Et fint sammenbygget kompleks, som bidrager til bebyggelsesmiljøet.
3309	7aa	Strand Alle	5	3050	1	1918	4	Hovedhuset er velproportioneret og bidrager til det oprindelige bebyggelsesmiljø. Bevaringsværdien knytter sig alene til den oprindelige bygning med dens fine detaljer.
3310	7ag	Strand Alle	6	3050	1	1937	4	Karakteristisk og velbevaret blokhus på smuk grund.
3311	7b	Strand Alle	7	3050	1	1900	3	Smukt og karakteristisk hus med høj grad af oprindelighed og markant beliggenhed i miljøet.
3324	17b	Strandhøjsvej	7	3050	1	1917	2	Husets rige kulturhistorie, placeringen i miljøet og ikke mindst den imponante arkitektur er bærende bevaringsværdier.
10256	2o	Strandvejen	346	2980	1	1918	4	Huset bidrager til bebyggelsesmiljøet og den kulturhistoriske fortællerværdi.
12692	2dz	Strandvejen	350	2980	1	1938	3	Huset er velproportioneret og autentisk istandsat, og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø og den kulturhistoriske fortællerværdi.
10262	2m	Strandvejen	352	2980	1	1927	4	Velproportioneret bygning der bidrager til stedets bebyggelsesmiljø og den kulturhistoriske fortællerværdi.
3339	3y	Strandvænget	3	3050	1	1937	4	Bevaringsværdien knytter sig til placeringen og de bevarede bygningsdetaljer.
7984	24	Stumpedyssvej	60	3450	10	1896	4	Bevaringsværdien knytter sig til at længen indgår i den samlede bebyggelse samt oprindelige bygningsdetaljer.
7984	24	Stumpedyssvej	60	3450	9	1860	4	Bevaringsværdien knytter sig til at længen indgår i den samlede bebyggelse samt oprindelige bygningsdetaljer.



3350	22b	Syrenvej	3	3480	1	1800	3	Skikkeligt hus med kulturhistorisk fortælle værdi, herunder bemærkes pigstensbelægningen.
3350	22b	Syrenvej	3	3480	2		2	Kulturhistorisk interessant og god arkitektur.
2107	2m	Søholmvej	22	3480	1	1800	3	Kulturhistorisk værdi i forhold til byggeskik, og god placering i miljøet.
2107	2m	Søholmvej	22	3480	2	1900	4	Fint, velbevaret lille hus
3358	2a	Søholmvej	33	3480	1	1827	4	Karakterfuldt hus, dog med lidt uheldige vinduer, del af firlænget gård. Ringe bygningsmæssig stand.
3358	2a	Søholmvej	33	3480	4	1827	4	Del af firlænget gård, dog ringe bygningsmæssig tilstand.
7270	4o	Søholmvej	34	3480	1	1827	4	Fint stuehus med egnstypisk detaljering.
3359	3a	Søholmvej	35	3480	1	1864	4	Huset danner indgang til landsbyen. Noget hårdhændet renoveret.
3378	17	Søholmvej	38	3480	2		4	Interessant kulturhistorie og bevaret bygning i sin grundform. Utilpasset halvtag.
8681	30o	Sølyst Alle	4A	2990	1	1877	3	Flot hus, men cementtagstenene er ikke tilpasset husets oprindelige udtryk, herunder også nye hoveddør.
10020	30ai	Sølyst Alle	6A	2990	1	1906	3	Kulturhistorisk betydning som arbejderbolig til teglværkerne og karakteristisk toetageshus.
7952	30ah	Sølyst Alle	8	2990	1	1920	4	Kulturhistorie og placering ved det gamle teglværk og del af husrække langs Sølyst Allé.
3401	16al	Sørens Alle	16	3050	1	1925	4	Fin repræsentant for byggestil, på trods af senere småændringer.
3405	16h	Sørens Alle	20	3050	1	1925	4	Huset er velproportioneret og har en del bevarede arkitektoniske elementer, trods en del ombygninger.
3451	1t	Sørupvej	15	3480	1	1875	4	En del ændringer men huset har bevaret noget af sin opr. karakter og betydning i bymiljøet
3460	1o	Sørupvej	19A	3480	1	1875	3	Lille gård midt i byen, karakterfuld og velbevaret
3466	1ca	Sørupvej	26	3480	1	1939	4	Bevaringsværdien knytter sig til husets placering og mange oprindelige detaljer.
3467	2a	Sørupvej	27A	3480	3	1860	4	Danner gaderum med gavlenden og del af et samlet gårdanlæg.

3467	2a	Sørupvej	27B	3480	1	1860	4	Velproportioneret hus som bidrager til stedets bebyggelsesmiljø og den kulturhistoriske fortællerværdi.
6439	19	Sørupvej	29A	3480	1	1827	4	Renoveret med nye sprossevinduer. Kviste og karnap er fremmede for bygningen.
3469	5b	Sørupvej	29B	3480	1	1827	4	Lille gård i landsbyen er bevaret her. Gode vinduer og døre.
3471	5a	Sørupvej	31	3480	1	1870	4	Der er meget fornyet i bygningen vinduer, døre, gavlbeklædning og østgavl er omsat i grundmur. Skorsten mangler. Men god grundkarakter og betydning i bybilledet.
3473	10	Sørupvej	33	3480	1	1800	2	Velformet og harmoniske, meget originalt med materialer og detaljer.
3475	14	Sørupvej	35	3480	1	1900	4	Del af husrækken i byens hovedgade.
3486	1ae	Sørupvej	40A	3480	1	1900	4	Støtter det gamle miljø i byen.
3492	1ad	Sørupvej	42	3480	1	1924	3	Danner gaderum ved vejkrydset. Ydmygt gammelt hus med baghus tilbygget.
3494	22a	Sørupvej	44	3480	1	1830	4	Velbevaret hus med enestående beliggenhed. Velholdt og velbevaret.
3495	3a	Sørupvej	45	3480	1	1900	4	Del af firlænget gård.
3495	3a	Sørupvej	45	3480	2	1900	4	Del af firlænget gård.
3498	3m	Sørupvej	49	3480	1	1915	4	Sælsomt hus, gennemført ny gotisk, som fx Rønnebækholm ved Næstved.
3500	2cø	Sørupvej	51	3480	1	1870	3	Smukt og velbevaret
3500	2cø	Sørupvej	51	3480	2		4	Fint fortællende udhus.
3501	18	Sørupvej	52	3480	1	1800	3	Fint og ret velbevaret landsbyhus.
3501	18	Sørupvej	52	3480	2	1800	4	Velproportioneret bygning der bidrager til stedets bebyggelsesmiljø og den kulturhistoriske fortællerværdi.
3503	17	Sørupvej	54	3480	1	1775	3	Kulturhistorisk værdi, og arkitektonisk, originale vinduer i den gamle del.
3504	12	Sørupvej	56	3480	1	1720	4	Fint og velbevaret hus. Kulturhistorisk interessant, man har vasket tøj for københavnere.
3505	13c	Sørupvej	56A	3480	1	1875	4	Del af husrække, som ligger i gadelinjen, og karaktergivende.

3506	13a	Sørupvej	58	3480	1	1894	4	Godt hus med gode proportioner og detaljer, og kulturhistorisk værdi, god genanvendelse af staldbygning.
3506	13a	Sørupvej	58	3480	3	1913	3	Kulturhistorisk interessant og arkitektonisk fint og originalt.
3508	7a	Sørupvej	62	3480	1	1774	2	Velbevaret velproportioneret hus.
3508	7a	Sørupvej	62	3480	2	1774	3	Meget intakt bygning.
6245	8e	Sørupvej	64A	3480	1	1882	4	Bygningskroppen er intakt, men der er mange ændringer med vinduer og døre. Stor betydning i miljøet og karaktergivende.
3517	7b	Sørupvej	76	3480	1	1904	3	Smukt hus med gode detaljer.
3443	1de	Sørupvej	8	3480	1	1827	4	Kulturhistorisk værdi pga. lerbjordsvæg, typisk sjællandsk slank bygning.
4347	2ap	Teglgårdsvej	109	3050	1	1924	4	Huset er velproportioneret og fremstår autentisk, og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
4345	2bx	Teglgårdsvej	111A	3050	1	1937	4	Huset er velproportioneret og autentisk istandsat, og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø. Karakteristisk bindingsværk som stiltræk
4338	2bq	Teglgårdsvej	117	3050	1	1936	4	Huset er velproportioneret og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø. Karakterfuldt og harmonisk hus.
4325	2u	Teglgårdsvej	119	3050	1	1909	4	Huset er velproportioneret og autentisk og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
6770	9b	Teglgårdsvej	125	3050	1	1897	3	Meget velproportioneret hus med højt arkitektonisk niveau og kulturhistorisk værdi.
4337	5bc	Teglgårdsvej	139	3050	1	1938	4	Huset er karakterfuldt og velbevaret med flere fine detaljer, men i noget tvivlsom bygningsmæssig tilstand.
10312	1bm	Teglværksvej	5A	2990	1	1936	3	Harmonisk og under nænsom renovering.
12287	1agg	Teglværksvej	10	2990	8	1930	3	Enkel og velproportioneret brugsbygning med stor fortællerværdi.
10319	1bh	Teglværksvej	14	2990	1	1870	4	Bygningen er en del af et smukt bygningsmiljø og særlig kulturhistorie.
12150	1æy	Teglværksvej	21	2990	1	1850	3	Har en høj fortællerværdi for området.

12287	1æz	Teglværksvej	23	2990	1	1864	1	
10313	6	Teglværksvej	4	2990	1	1897	4	
4207	4f	Tinghusvej	9A	3480	1	1744	3	Velformet hus. Repræsenterer to tidsperioder.
4211	4b	Tinghusvej	13	3480	1	1857	2	Interessant repræsentant for byggestil, på det tidspunkt ret progressivt.
4203	16d	Tinghusvej	2	3480	1	1902	3	Fin repræsentant for byggestil. Særlig overdådig udsmykning.
4204	12a	Tinghusvej	3A	3480	1	1917	4	Et karakterfuldt hus med stor værdi i gadebilledet. Velbevaret trods nye vinduer.
7185	14b	Tinghusvej	4A	3480	1	1761	2	Rigtig fint hus med en historisk baggrund.
4214	14a	Tinghusvej	4B	3480	3	1864	2	Fin repræsentant for byggestilen på det tidspunkt. Stor markant bygning.
4214	14a	Tinghusvej	4C	3480	4	1920	1	Vandtårnet er et landmærke og et varetegn for Fredensborg by.
4205	10a	Tinghusvej	5B	3480	1	1910	3	Fin repræsentant for byggestilen på opførelsestidspunktet.
4214	14a	Tinghusvej	6	3480	5	1920	2	Helstøbt god arkitektur og kulturhistorisk værdig. Lidt ærgerligt med tilbygningen.
4235	2d	Toeltvej	11	3050	1	1869	4	Fint eksempel på helstøbt Husmandssted.
4235	2d	Toeltvej	11	3050	3	1932	4	Længen bidrager til gårdanlæggets bebyggelsesmiljø og fortællerværdi.
4235	2d	Toeltvej	11	3050	2	1909	4	Længen bidrager til gårdanlæggets bebyggelsesmiljø og fortællerværdi.
4236	2e	Toeltvej	17	3050	1	1827	4	Huset bidrager til bebyggelsesmiljøet.
4271	12	Toeltvej	27	3050	1	1927	4	Huset er velproportioneret og autentisk og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
4243	3e	Toeltvej	28	3050	1	1867	3	Bevaringsværdien knytter sig til, at det er en tidligere skolebygning, men også den fine arkitektur.
4243	3e	Toeltvej	28	3050	2		3	Del af anlæg
799	8y	Toeltvej	3	3480	1	1837	4	Huset bidrager til gårdanlæggets samlede bebyggelsesmiljø.
4272	14	Toeltvej	31	3050	1	1870	4	Huset har en kulturhistorisk fortællerværdi for byen.
4230	1g	Toeltvej	37	3050	1	1875	4	Huset har en markant beliggenhed og bidrager til byens kulturhistoriske fortællerværdi.

4228	3a	Toeltvej	43	3050	1	1860	3	Huset er velproportioneret og autentisk og en del af et helstøbt gårdanlæg, som har en stor kulturhistorisk fortællerværdi for byen.
4228	3a	Toeltvej	43	3050	3	1939	4	Længen er en del af gårdmiljøet og bidrager til byens kulturhistoriske fortællerværdi.
4228	3a	Toeltvej	43	3050	5	1870	4	Længen er en del af firlænget gårdmiljø og bidrager til byens kulturhistoriske fortællerværdi.
4228	3a	Toeltvej	43	3050	4	1870	4	Længen er en del af firlænget gårdmiljø og bidrager til byens kulturhistoriske fortællerværdi.
2091	1b	Toeltvej	5	3480	1	1836	4	Del af trelænget gård, og fin beliggenhed ud mod vejen.
2091	1b	Toeltvej	5	3480	2	1836	4	Del af trelænget gård.
2091	1b	Toeltvej	5	3480	3	1836	4	Del af trelænget gård, og markant beliggende mod vejen.
2114	3h	Toeltvej	6	3480	4	1860	4	Vigtig del af firlænget gårdmiljø. Kulturhistorisk værdi som lerjordsbygning
472	7bi	Toftvej	10	3480	1	1923	3	Velbevaret hus med gode detaljer.
474	7bk	Toftvej	12	3480	1	1922	4	Glaserede tegl trækker ned.
475	9o	Toftvej	13	3480	1	1907	3	Ordentligt gammelt hus, hvor man har beholdt vinduer og døre.
4312	5ak	Torpenvej	17	3050	1	1923	4	Huset grundform og adskillige arkitektoniske detaljer er intakte trods mindre ombygning i butiksfacade.
3276	2m	Torpenvej	20	3050	1	1906	4	Husets grundform og placering i miljøet er bærende bevaringsværdier.
7235	9d	Torpenvej	27A	3050	1	1897	4	Fint hus med gode detaljer, og et fint eksempel på en tilbygning der balancerer mellem nyt og gammelt
2604	3æ	Torpenvej	31	3050	1	1910	4	Karakteristisk hus med gode bevarede detaljer.
3270	3ap	Torpenvej	34	3050	1	1930	4	Fint og velproportioneret hus med fin placering i miljø, trods lidt uharmonisk tag. Fin original havestue
754	5e	Uglesø Mosevej	1	3490	1	1880	4	Bevaringsværdien knytter sig til det samlede trelængede gårdanlæg.
10354	8	Ullerød Banevej	1	2980	1	1921	4	Huset bidrager til bebyggelsesmiljøet langs banen og fortællingen om banens kulturhistorie.

10356	5	Ullerød Banevej	3	2980	1	1917	4	Huset bidrager til det samlede bebyggelsesmiljø langs med jernbanen og formidler en del af jernbanens historiske udvikling.
13269	3adx	Ullerødvej	1	2980	1	1939	4	Velproportioneret hus der bidrager til stedets samlede bebyggelsesmiljø.
10358	2bh	Ullerødvej	2	2980	1	1820	4	Huset er velproportioneret og bidrager til stedets kulturhistoriske fortællerværdi.
10357	3a	Ullerødvej	3	2980	2	1939	4	Velproportioneret længer, som bidrager til bebyggelsesmiljøet.
4443	35	Ved Dammen	11	3480	1	1748	3	Velproportioneret hus i smuk beliggenhed ved landsbyforten.
4438	29	Ved Dammen	1A	3480	1	1850	4	Huset er en del af husrække ved gadekær og ligger på hjørnet mod Asminderød kirke. Fremstår dog autentisk i kraft af alder og beliggenhed, på trods af hårdhændet modernisering af blandt andet vinduer.
4439	30b	Ved Dammen	3	3480	1	1900	3	Da huset er en del af husrække ved gadekær, bidrager det til den gode kvalitet af det helstøbte landsbymiljø.
4440	31	Ved Dammen	5	3480	1	1749	3	Om end huset ligger en smule tilbagetrukket fra gadekæret, er huset en del af gadekærets husrække, og bidrager derfor til den gode kvalitet af det helstøbte landsbymiljø.
4441	32	Ved Dammen	7	3480	1	1887	3	Om end huset ligger en smule tilbagetrukket fra gadekæret, er huset en del af gadekærets husrække, og bidrager derfor til den gode kvalitet af det helstøbte landsbymiljø.
4442	34	Ved Dammen	9	3480	1	1877	3	Om en huset ligger tilbagetrukket fra gadekærret, har huset en klar sammenhæng med gadekærrets husrække, og bidrager til kvaliteten af det helstøbte landsbymiljø.
8636	7a	Vejenbrødvej	14	2980	3	1700	4	Bygningen bidrager til stedets oprindelige bebyggelsesmiljø og har en kulturhistorisk fortællerværdi.

8636	7a	Vejenbrødvej	14	2980	2	1700	4	Bygningen bidrager til gårданlæggets oprindelige bebyggelsesmiljø og den kulturhistoriske fortællerværdi.
10410	16a	Vejenbrødvej	24	2980	1	1827	4	Bevaringsværdien knytter sig til det helstøbte firelængede gårданlæg.
10410	16a	Vejenbrødvej	24	2980	6	1827	4	Husets bevaringsværdi er knyttet til det samlede anlæg.
10410	16a	Vejenbrødvej	24	2980	2	1827	3	Bevaringsværdien knytter sig til det firelængede gårданlæg og de oprindelige bygningsdetaljer.
10430	5c	Vejenbrødvej	50A	2980	1	1777	4	Helstøbt gårданlæg som bidrager til byens fortællerværdi og bebyggelsesmiljø.
10431	15a	Vejenbrødvej	51	2980	1	1908	4	Huset fremstår med uharmonisk tag, men markant beliggenhed med nabogårde rundt om, og bevaret hovedform.
10431	15a	Vejenbrødvej	51	2980	2	1898	4	Husene ligger i et klart aflæseligt og harmonisk bygningsanlæg, men tilstanden er ringe.
10433	9a	Vejenbrødvej	53	2980	1	1880	4	Huset fremstår autentisk og er en del af et helstøbt firelænget gårданlæg, som bidrager til byens fortællerværdi og bebyggelsesmiljø.
10433	9a	Vejenbrødvej	53	2980	6	1930	4	Markant udlænge i helstøbt gårdmiljø
10433	9a	Vejenbrødvej	53	2980	4	1920	4	Er en del af et firelænget gårdmiljø.
10433	9a	Vejenbrødvej	53	2980	3	1910	4	Er en del af et firelænget gårdmiljø.
10437	4c	Vejenbrødvej	57	2980	1	1939	4	Karakteristisk hus, der ser lidt ældre ud, end det er. Fin placering og generelt velbevaret.
10438	27	Vejenbrødvej	58	2980	1	1857	3	Huset fremstår som autentisk og har en høj fortællerværdi for byen og bidrager til byens bebyggelsesmiljø.
10402	3o	Vejenbrødvej	9	2980	1	1912	4	Et velproportioneret hus, der bidrager til bebyggelsesmiljøet og den kulturhistoriske fortællerværdi.
10402	3o	Vejenbrødvej	9	2980	2	1917	4	Bygningen er velproportioneret og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø.
4516	5i	Veksebovej	1	3480	1	1877	4	Huset er blevet vandkuret, men fremstår helstøbt og harmonisk

4548	15	Veksebovej	10	3480	1	1840	3	Fint lerjordshus med nogle ændringer, men fremstår helstøbt.
4549	16	Veksebovej	12	3480	1	1850	4	Fint hus hvor proportionere er bevaret.
4471	2n	Veksebovej	13	3480	1	1777	4	Danner fint gård anlæg med ladebygningen. Kulturhistorisk interesse
4513	22	Veksebovej	3	3480	1	1725	3	Skikkeligt renovering og tilbygning af et meget gammelt hus.
4526	8	Veksebovej	31	3480	1	1915	4	Del af gård anlæg, dog lidt ombygget karakter.
4551	18	Veksebovej	5	3480	1	1800	4	Skikkeligt gammelt sjællandsk landhus.
4464	1a	Veksebovej	6A	3480	1	1721	3	Kulturhistorisk værdi og flot med den lange bygning.
4464	1a	Veksebovej	6A	3480	2	1721	4	Del af skoleanlægget.
4496	19	Veksebovej	7	3480	1	1880	2	Fin repræsentant for byggestilen på det tidspunkt. Usædvanligt med de høje vinduer på et hus ude på landet.
4465	14	Veksebovej	8	3480	1	1827	4	Taktfast hus med stor betydning i miljøet. Lidt uheldige vinduer og nye sålbænke
4492	20	Veksebovej	9	3480	1	1911	3	Fint intakt eksempel på byggeskikken på det tidspunkt.
4492	20	Veksebovej	9	3480	2	1904	2	Del af fint gårdanlæg. Gode proportioner og materialer. Sluttet omkring en brolagt gård i et smukt terræn blandt andre gårde, og bygninger og ledvogterhus ved banen.
4492	20	Veksebovej	9	3480	3	1908	2	Ret original og del af anlæg omkring en brolagt gårdsplads.
12622	1abs	Vibevej	3A	2990	1	1924	4	Huset er velproportioneret og bidrager til stedets bebyggelsesmiljø og den kulturhistoriske fortællerværdi.
10457	1ab	Vibevej	4B	2990	1	1934	4	Huset bidrager til stedets bebyggelsesmiljø og har en høj kulturhistoriske fortællerværdi.
10458	1av	Vibevej	5	2990	1	1929	4	Velproportioneret hus, der bidrager til stedets bebyggelsesmiljø og den kulturhistoriske fortællerværdi.
10460	1æ	Vibevej	7	2990	1	1924	4	Huset bidrager til stedets bebyggelsesmiljø og den kulturhistoriske fortællerværdi.
4558	48b	Vinkelvej	10	3480	1	1900	3	Velbevaret gammelt hus, er i sydgavlen med trappen op til er fjernet.
4554	50	Vinkelvej	4	3480	1	1800	3	Del af husrækken langs vejen. Bygningskrop er bevaret og facadens vinduer er gode.



4555	49	Vinkelvej	6	3480	1	1750	3	Del af husrække og der findes bygningsdetaljer der giver et fint gammelt træk over bygningen.
4556	48a	Vinkelvej	8	3480	1	1900	4	Skikkeligt hus med bevarede stilelementer fra historicismen.
4600	46b	Wiedeveltsvej	2	3480	1	1907	4	Velproportioneret bygning med fortælle værdi
4603	9a	Wiedeveltsvej	8	3480	1	1904	4	Fremstår som en væsentlig afslutning på rækken af villaer ind mod slotsparken.
611	6m	Wilhelmsvej	7	3050	1	1832	4	Velproportioneret hus med autentisk fremtræden.
4615	2at	Zoarsvej	16	3480	1	1906	3	Hovedhuset er stadig let aflæseligt og er en del af bygningsmiljøet omkring Vila Zoar.
4627	55b	Østervej	1	3480	1	1795	2	Velformet hus med gamle dele bevaret.
4632	16a	Østervej	5A	3480	1	1850	4	Markant dobbelthus med rytmisk facade.
4636	8af	Østrupvej	1	3480	1	1920	3	Fin repræsentant for tidsperiode, velbevaret og helstøbt hus
7447	23	Åvej	1	2990	1	1902	3	Velproportioneret og autentisk hus i smukt bygningsmiljø og særligt kulturhistorie.
11208	8bx	Åvej	2	2990	1	1900	3	Velproportioneret hus i smukt miljø og særlig kulturhistorie